



## MPR 80

(D) Betriebsanleitung	(GR) Οδηγίες Λειτουργίας
(F) Mode d'emploi	(TR) Kullanım kılavuzu
(NL) Gebruiksaanwijzing	(CZ) Návod k použití
(I) Istruzioni per l'uso	(PL) Instrukcja obsługi
(GB) Operating Instructions	(H) Üzemeltetési utasítás
(S) Instruktionsbok	(SK) Návod na používanie
(E) Manual de uso	(SLO) Navodila za uporabo
(DK) Betjeningsvejledning	(EST) Kasutusjuhend
(P) Manual do utilizador	(LT) Naudojimo instrukcija
(FIN) Käyttöohjeet	(LV) Lietošanas instrukcija

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>	<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sidan</b>
1. Achtung!	1	1. Observera!	6
2. Beschreibung	1	2. Beskrivning	6
Technische Daten	1	Tekniska data	6
3. Inbetriebnahme	1	3. Idrigtagning	6
4. Potentialausgleich	1	4. Potentialutjämning	6
5. Arbeitshinweise	1	5. Arbetstips	6
6. Zubehör	1	6. Tillbehör	6

<b>Table des matières</b>	<b>Page</b>	<b>Indice</b>	<b>Página</b>
1. Attention!	2	1. Atencion!	7
2. Description	2	2. Descripción	7
Caractéristiques techniques	2	Datos técnicos	7
3. Mise en service	2	3. Puesta en funcionamiento	7
4. Compensation du potentiel	2	4. Compensación de potencial	7
5. Utilisation	2	5. Modo operativo	7
6. Accessoires	2	6. Accesorios	7

<b>Inhoud</b>	<b>Pagina</b>	<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
1. Attentie!	3	1. Bemærk!	8
2. Beschrijving	3	2. Beskrivelse	8
Technische gegevens	3	Tekniske data	8
3. Ingebruikneming	3	3. Ibrugtagning	8
4. Potentiaalvereffening	3	4. Potentialudligning	8
5. Werkwijze	3	5. Arbeitsanvisninger	8
6. Toebehoren	3	6. Tilbehør	8

<b>Indice</b>	<b>Página</b>	<b>Índice</b>	<b>Página</b>
1. Attenzione!	4	1. Atenção!	9
2. Descrizione	4	2. Descrição	9
Dati tecnici	4	Dados técnicos	9
3. Messa in esercizio	4	3. Colocação em funcionamento	9
4. Equalizzazione del potenziale	4	4. Compensação de potência	9
5. Consigli per l'utilizzo dello stilo	4	5. Instruções de trabalho	9
6. Accessori	4	6. Acessórios	9

<b>Table of contents</b>	<b>Page</b>	<b>Sisällysluettelo</b>	<b>Sivu</b>
1. Caution!	5	1. Huomio!	10
2. Description	5	2. Kuvaus	10
Technical data	5	Tekniset tiedot	10
3. Placing into Operation	5	3. Käyttöönotto	10
4. Equipotential Bonding	5	4. Potentiaalintasaus	10
5. Instruction on Use	5	5. Työohjeet	10
6. Accessories	5	6. Tarvikkeet	10

**Πίνακας περιεχομένων**

1. Προσοχή!
2. Περιγραφή  
Τεχνικά στοιχεία
3. Θέση σε λειτουργία
4. Εξίσωση δυναμικού
5. Υποδειξείς εργασίας
6. Εξαρτήματα

**GR****Σελίδα**

11 11 11 11 11 11

**Obsah**

1. Pozor!
2. Opis  
Technické parametre
3. Uvedenie do prevádzky
4. Vyrovanie potenciálov
5. Pracovné pokyny
6. Príslušenstvo

**Strana**

16 16 16 16 16 16

**İçindekiler**

1. Dikkat!
2. Tanım  
Teknik bilgiler
3. Devreye alma
4. Potansiyel dengelemesi
5. Çalışma uyarıları
6. Aksesuar

**TR****Sayfa**

12 12 12 12 12 12

**Vsebina**

1. Pozor!
2. Tehnični opis  
Tehnični podatki
3. Pred uporabo
4. Izenačevanje potenciala
5. Navodila za delo
6. Pribor

**Stran**

17 17 17 17 17 17

**Obsah**

1. Pozor!
2. Popis  
Technické údaje
3. Uvedení do provozu
4. Vyrovnání potenciálů
5. Pracovní pokyny
6. Příslušenství

**CZ****Strana**

13 13 13 13 13 13

**Sisukord**

1. Tähelepanu!
2. Kirjeldus  
Tehnilised andmed
3. Kasutuselevõtt
4. Potentsiaalide ühtlustamine
5. Tööjuhised
6. Lisavarustus

**Lehekülg**

18 18 18 18 18 18

**Spis treści**

1. UWAGA!
2. Opis  
Dane techniczne
3. Uruchomienie
4. Wyrównanie potencjału
5. Wskazówki dot. pracy
6. Akcesoria

**PL****Strona**

14 14 14 14 14 14

**Turinys**

1. Dėmesio!
2. Aprašymas  
Techniniai duomenys
3. Pradedant naudotis
4. Potencialų išlyginimas
5. Darbo nurodymai
6. Priedai

**Puslapis**

19 19 19 19 19 19

**Tartalomjegyzék**

1. Figyelem!
2. Leírás  
Műszaki adatok
3. Üzembevétel
4. Potenciálkiegyenlítés
5. Útmutató a munkához
6. Tartozékok

**H****Oldal**


15 15 15 15 15 15

**Satura**

1. Uzmanību!
2. Apraksts  
Tehniskie dati
3. Lietošanas uzsākšana
4. Potenciāla izlīdzināšana
5. Norādes darbam
6. Pieiderumi

**rādītājs**

20 20 20 20 20 20



1. Lötpitze  
2. Spitzenhüse zur Befestigung der Lötpitze  
3. Temperatursensor  
4. Heizwicklung  
5. Arretierschraube zur Einstellung des Arbeitswinkels  
6. Ergonomischer Griff aus antistatischem Kunststoff  
7. Verriegelbarer Anschlußstecker  
8. Temperaturbeständige antistatische Silikonleitung

1. Soldeerpunkt  
2. Punthuls voor de bevestiging van de soldeerpunkt  
3. Temperatuursensor  
4. Verwarmingswikkeling  
5. Arrêteerschroef voor de instelling van de werkhoek  
6. Ergonomische greep van antistatische kunststof  
7. Vergrendelbare aansluitstekker  
8. Temperatuurbestendige antistatische siliconeleiding

1. Soldering bit  
2. Bit-sleeve for bit fastening  
3. Temperature sensor  
4. Heater element  
5. Retention screw for setting the working angle  
6. Ergonomic handle made from anti-static plastic  
7. Lockable connector  
8. Heat resistant antistatic silicone cable

1. Punta de soldar  
2. Casquillo de sujeción de la punta de soldar  
3. Sensor de temperatura  
4. Resistencia térmica  
5. Tornillo de fijación para ajustar el ángulo de trabajo  
6. Mango ergonómico de plástico antiestático  
7. Enchufe de conexión con cierre  
8. Cable de silicona antiestático y termorresistente

1. Panne  
2. Douille de fixation de la panne  
3. Sonde de température  
4. Enroulement chauffant  
5. Vis de blocage pour le réglage de l'angle de travail  
6. Manche ergonomique en plastique antistatique  
7. Connecteur d'alimentation verrouillable  
8. Câble silicone antistatique à l'épreuve de la chaleur

1. Punta di brasatura  
2. Bussola di punta per il fissaggio della punta  
3. Sensore di temperatura  
4. Avvolgimento termico  
5. Vite di arresto per la regolazione dell'angolo di lavoro.  
6. Impugnatura ergonomica in plastica antistatica  
7. Connettore con dispositivo di chiusura  
8. Conduttore in silicone antistatico resistente alla temperatura

1. Lödspets  
2. Fästhylsa för lödspetsen  
3. Temperaturgivare  
4. Värmelindring  
5. Låsskruv för inställning av arbetsvinkel  
6. Ergonomisk handtag i antistatisk plast  
7. Låsbar kontakt  
8. Temperaturbeständig antistatik silikonsladd

1. Loddespids  
2. Spidsholder til fastgørelse af loddespids  
3. Temperatursensor  
4. Varmeomvikling  
5. Låseskru til indstilling af arbejdsinkel  
6. Ergonomisk håndtag af antistatisk kunststof  
7. Låsbart tilslutningsstik  
8. Temperaturbestandig antistatisk silikoneledning

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponta de solda</li> <li>2. Manga da ponta para a fixação da ponta de solda</li> <li>3. Sensor de temperatura</li> <li>4. Bobine térmica</li> <li>5. Parafuso de fixação para a regulação do ângulo de trabalho</li> <li>6. Pega ergonómica em material sintético antiestático</li> <li>7. Ficha de ligação bloqueável</li> <li>8. Tubagem de silicone antiestática resistente a altas temperaturas</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ακίδα συγκόλλησης</li> <li>2. Δακτυλίδιο ακίδας για τη στερέωση της ακίδας συγκόλλησης</li> <li>3. Αισθητήρας θερμοκρασίας</li> <li>4. Θερμαντικό σπειρώμα (αντίσταση)</li> <li>5. Βίδα σταθεροποίησης για τη ρύθμιση της γωνίας εργασίας</li> <li>6. Εργονομική λαβή από αντιστατικό πλαστικό</li> <li>7. Ασφαλίζουμενο φίς σύνδεσης</li> <li>8. Ανθεκτικός στη θερμοκρασία αντιστατικός αγωγός σιλικόνης</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pájecí hrot</li> <li>2. Objímka pro upnutí pájecího hrotu</li> <li>3. Teplotní snímač</li> <li>4. Žhavicí vinutí</li> <li>5. Aretacní šroub pro nastavení pracovního úhlu</li> <li>6. Ergonomická rukojet z antistatického plastu</li> <li>7. Zajistitelný připojovací konektor</li> <li>8. Teplotně odolný antistatický silikonový kabel</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forrasztócsúcs</li> <li>2. Csúcshüvely a forrasztócsúcs rögzítésére</li> <li>3. Hőmérsékletérzékelő</li> <li>4. Fűtőterekcs</li> <li>5. Rögzítőcsavar a munkaszög beállításához</li> <li>6. Ergonomikus markolat antisztatikus műanyagból</li> <li>7. Reteszelhető csatlakozódugó</li> <li>8. Hőálló antisztatikus szilikonvezeték</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spajkalna konica</li> <li>2. Puša za pritridlev spajkalne konice</li> <li>3. Temperaturni senzor</li> <li>4. Grelna tuljava</li> <li>5. Zaporni vijak za nastavitev delovnega kota</li> <li>6. Ergonomski ročaj iz antistatičnega umetnega materiala</li> <li>7. Priključni vtič z možnostjo zaklepanja</li> <li>8. Temperaturno obstojen antistatični silikonski kabel</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lituoklio antgalis</li> <li>2. Litavimo antgalio tvirtinimo jvorė</li> <li>3. Temperatūros jutiklis</li> <li>4. Kaitinamoji apvija</li> <li>5. Darbinio kampo nustatymo varžtas</li> <li>6. Ergonominių rankenų iš antistatinio plastiko</li> <li>7. Fiksuojamasis kištukas</li> <li>8. Atsparus karščiui antistatinis silikoninis laidas</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juottokärki</li> <li>2. Kärikiholki juottokärjen kiinnittämiseen</li> <li>3. Lämpötila-anturi</li> <li>4. Kuumennuskäämi</li> <li>5. Pysätylsruvi työkulman säätöä varten</li> <li>6. Ergonominen kahva antistaattista muovia</li> <li>7. Lukittava liitäntäpistoke</li> <li>8. Lämpötilan kestävä antistaattinen silikonijohto</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Havya ucu</li> <li>2. Havya ucunun sabitlenmesi için uç kovanı</li> <li>3. Sıcaklık sensörü</li> <li>4. Isıtma sargası</li> <li>5. Çalışma açısının ayarlanması için kilitleme vidası</li> <li>6. Antistatik plastikten ergonomik tutamak</li> <li>7. Kilitlenebilir bağlılı soketi</li> <li>8. İsiya dayanıklı antistatik silikon hat</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grot lutowniczy</li> <li>2. Tuleja do mocowania grotu lutowniczego</li> <li>3. Czujnik temperatury</li> <li>4. Uzwojenie grzewcze</li> <li>5. Śruba ustawiająca do regulacji kąta roboczego</li> <li>6. Uchwyt ergonomiczny z antystatycznego tworzywa sztucznego</li> <li>7. Blokowana wtyczka przyłączeniowa</li> <li>8. Przewód silikonowy w wersji antystatycznej, odporny na działanie temperatur</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spájkovací hrot</li> <li>2. Objímka na upevnenie spájkovacieho hrotu</li> <li>3. Snímač teploty</li> <li>4. Žeraviace vinutie</li> <li>5. Aretáčna skrutka na nastavanie pracovného uhla</li> <li>6. Ergonomická rukoväť z antistatického plastu</li> <li>7. Zaistiteľný pripojovací konektor</li> <li>8. Teplote odolný antistatický silikónový kábel</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jooteotsik</li> <li>2. Otsikhülss jooteotsiku kinnitamiseks</li> <li>3. Temperatuuriandur</li> <li>4. Küttemähis</li> <li>5. Kinnituskruvi töönurga seadistamiseks</li> <li>6. Antistatiliisest plastmassist ergonomiline käepide</li> <li>7. Lukustatav ühenduspistik</li> <li>8. Temperatuurikindel antistaatiline silikoonjuhe</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lodāmura uzgalis</li> <li>2. Uzgaļa uzmava, kas paredzēta uzgaļa nostiprināšanai</li> <li>3. Temperatūras sensors</li> <li>4. Sakarsējumā tinums</li> <li>5. Fiksēšanas skrūve darba lenķa iestatīšanai</li> <li>6. Ergonomisks rokturis no antistatiskas plastmasas</li> <li>7. Fiksējams pieslēguma spraudnis</li> <li>8. Karstumizturīgs, antistatisks silikona vadojums</li> </ol> |
|---|--|

## Deutsch

Wir danken Ihnen für das mit dem Kauf des Weller Micro-Lötkolbens MPR 80 erwiesene Vertrauen. Bei der Fertigung wurden strengste Qualitäts-Anforderungen zugrunde gelegt, die eine einwandfreie Funktion des Gerätes sicherstellen.



### 1. Achtung!

Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam durch. Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften droht Gefahr für Leib und Leben.

Für andere, von der Betriebsanleitung abweichende Verwendung, sowie bei eigenmächtiger Veränderung, wird von Seiten des Herstellers keine Haftung übernommen.

#### Sicherheitshinweise

- Den Lötkolben stets in der Originalablage ablegen.
- Alle brennbaren Gegenstände aus der Nähe des heißen Lötwerkzeuges bringen.
- Geeignete Schutzbekleidung verwenden.  
Verbrennungsgefahr durch flüssiges Lötzinn.
- Den heißen Lötkolben nie unbeaufsichtigt lassen.
- Arbeiten Sie nicht an unter Spannung stehenden Teilen.

## 2. Beschreibung

Der Weller Micro-Lötkolben MPR 80 zeichnet sich durch seine ergonomische Konstruktion mit einem beweglichen Heizelement aus. Durch das besonders leistungsfähige 80W Heizelement wird die Löttemperatur präzise und blitzschnell erreicht. Der Winkel des beweglichen Heizelements lässt sich nach lösen der Arretierschraube (5) um 40° verstetzen. Zusammen mit der schlanken Bauform und dem einfachen Spitzenwechsel findet dieser Lötkolben universellen Einsatz von extrem feinen Lötarbeiten bis hin zu solchen mit erhöhtem Wärmebedarf.

Mit einer integrierten Potentialausgleichsleitung besteht die Möglichkeit einen gewünschten Potentialausgleich zur Lötpitze herzustellen. Durch die antistatische Ausführung Ausführung von Griff und Zuleitung erfüllt der Lötkolben alle Anforderungen der EGB-Sicherheit.

## 3. Inbetriebnahme

Lötkolben in der Sicherheitsablage ablegen. Alle brennbaren Gegenstände aus der Nähe des Lötwerkzeugs bringen. Den

Anschlußstecker (7) in die Versorgungseinheit einstecken und verriegeln. An der Versorgungseinheit die gewünschte Temperatur einstellen. Nach Ablauf der benötigten Aufheizzeit die Lötpitze mit etwas Lot beneten.

## 4. Potentialausgleich

Ein gewünschter Potentialausgleich zur Lötpitze kann über das verwendete Versorgungsgerät hergestellt werden. Die Anschlußmöglichkeiten einer Potentialausgleichsleitung sind in der Betriebsanleitung der Versorgungseinheit beschrieben.

## 5. Arbeitshinweise

### Spitzenwechsel

- Lötkolben waagrecht halten.
- Rändelmutter der Spitzenhülse (2) lösen.
- Spitzenhülse (2) nach vorne abziehen.
- Lötpitze befindet sich nun lose in der Spitzenhülse.

### Vorsicht Verbrennungsgefahr!

Auch nach dem Ausschalten beziehungsweise Herausnehmen benötigt die Lötpitze / Heizstempel noch einige Zeit, um abzukühlen.

Die heiße Lötpitze bzw. Messspitze nicht auf dem Reinigungsschwamm oder Kunststoffoberflächen ablegen.

Bei der Verwendung von mehreren Lötpitzentypen, wird empfohlen Lötpitze (1) und Spitzenhülse (2) zusammen als schnelles Wechselsystem zu benützen.

Antistatische Kunststoffe sind zur Verhinderung von statischen Ladungen mit leitenden Füllstoffen versehen. Dadurch sind auch die Isoliereigenschaften des Kunststoffes vermindert. Es dürfen keine Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen durchgeführt werden.

Die Betriebsanleitung der verwendeten Versorgungseinheit ist zu dieser Betriebsanleitung ergänzend gültig.

## 6. Zubehör

Lötpitzen Bild LT-Tips siehe Seite 21 - 24.

### Technische Änderungen vorbehalten!

#### Technische Daten

Anschlußspannung:	24 V
Leistung:	80 W
Aufheizzeit:	ca. 10 sec. (50°C-350°C)
Max. Temp.:	450°C
Anschließbar an alle 80W Versorgungseinheiten mit elektronischer Regelung.	

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant le micro fer à souder MPR 80. Lors de la fabrication, des exigences de qualité très sévères assurant un fonctionnement parfait de l'appareil, ont été appliquées.

## 1. Attention!

Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Dans le cas du non-respect des consignes de sécurité, il y a danger pour le corps et danger de mort.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les utilisations autres que celles décrites dans le mode d'emploi de même que pour les modifications effectuées par l'utilisateur.

### Consignes de sécurité

- Déposer toujours le fer à souder dans le support d'origine.
- Eloigner tous les objets inflammables du fer à souder brûlant.
- Porter des vêtements de protection adéquats. Danger de brûlure par l'étain en fusion.
- Ne jamais laisser le fer à souder brûlant sans surveillance.
- Ne travaillez pas sur des pièces sous tension.

## 2. Description

Le micro-fer à souder Weller MPR 80 se distingue par sa construction ergonomique avec élément de chauffage amovible. L'élément de chauffage particulièrement performant de 80W permet d'atteindre très rapidement et avec précision la température de soudage. L'angle de l'élément chauffant amovible peut être modifié de 40° en desserrant la vis de blocage (5). Avec sa forme élancée et le changement simple de la tête, ce fer à souder est d'un usage universel pour les travaux de soudage extrêmement fin aux travaux exigeant une température plus élevée.

Une ligne d'équipotentialité intégrée permet, si l'utilisateur le souhaite, d'effectuer une compensation du potentiel avec la panne. Grâce à son manche et à son câble antistatiques, le fer à souder remplit tous les critères des sécurité requis pour les composants craignant les décharges électrostatiques.

## 3. Mise en service

Placer le fer à souder dans le support de sécurité. Eloigner tous les objets inflammables du fer à souder. Brancher le connecteur d'alimentation (7) sur l'unité d'alimentation et le verrouiller. Régler la température souhaitée sur l'unité d'alimentation. Une fois la durée de mise en température écoulée, étamer la panne avec un peu de soudure.

## 4. Compensation du potentiel

Si une compensation du potentiel avec la panne est souhaitée, elle peut être réalisée au travers de l'unité d'alimentation. Les possibilités de raccordement d'une ligne d'équipotentialité sont décrites dans la notice de l'unité d'alimentation.

## 5. Utilisation

### Changement de panne

- Tenir le fer à souder horizontalement.
- Desserrer l'écrou moleté de la douille de la panne (2).
- Retirer la douille de la panne (2) vers l'avant.
- La panne n'est maintenant plus fixée dans la douille.

### Attention, danger de brûlure !

Même après la mise à l'arrêt ou le retrait, la panne / le pointure chauffant nécessite un certain temps de refroidissement.

Ne pas poser la panne ou la pointe de mesure brûlante sur l'éponge de nettoyage ou sur des surfaces en plastique.

Si plusieurs types de pannes sont utilisés, il est recommandé d'employer la panne (1) et la douille (2) sous forme d'ensemble complet pour un changement rapide.

Afin d'éviter les charges statiques, les plastiques antistatiques contiennent des substances conductrices, ce qui entraîne également une baisse des propriétés isolantes du plastique. Ne pas travailler sur des éléments sous tension. En plus du présent mode d'emploi, observer le mode d'emploi de l'unité d'alimentation utilisée.

## 6. Accessoires

Pannes figure Pannes LT, voir la page 21 - 24.

**Sous réserve de modifications techniques!**

### Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation:	24 V
Puissance:	80 W
Durée de chauffe:	ca. 10 sec. (50°C-350°C)
Température maxi.:	450°C
Connexion possible sur toutes les alimentations de 80 W à réglage électronique.	

We danken u voor de aankoop van de Weller-microsoldeerbout MPR 80 en het door u gestelde vertrouwen in ons product. Bij de productie werd aan de strengste kwaliteitsvereisten voldaan om een perfecte werking van het toestel te garanderen.



## 1. Attentie!

Gelieve voor de ingebruikneming van het toestel de gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Bij het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften dreigt gevaar voor leven en goed.

Voor ander, van de gebruiksaanwijzing afwijkend gebruik, alsook bij eigenmachtige verandering, wordt door de fabrikant geen aansprakelijkheid overgenomen.

### **Veiligheidsinstructies**

- De soldeerbout altijd in de originele houder leggen.
- Alle brandbare voorwerpen uit de buurt van het soldeerwerk具il具ig具 leggen.
- Geschikte veiligheidskleding gebruiken. Verbrandingsgevaar door vloeibaar soldeertin.
- De hete soldeerbout nooit onbeheer laten.
- Werk niet aan onder spanning staande delen.

## 2. Beschrijving

De Weller microsoldeerbout MPR 80 onderscheidt zich door zijn ergonomische constructie met een bewegend verwarmingselement. Door het bijzonder krachtige 80W verwarmingselement wordt de soldeertemperatuur precies en bliksemsnel bereikt. De hoek van het bewegende verwarmings-element kan na het lossen van de arrêteerschroef (5) 40° versteld worden. Samen met de slanke bouwvorm en de eenvoudige puntwissel is deze soldeerbout geschikt voor universeel gebruik van extreem fijne soldeerwerkzaamheden tot werkzaamheden die meer warmte vereisen. Met een geïntegreerde potentiaalvereffening bestaat de mogelijkheid om een potentiaalvereffening met de soldeerpunkt tot stand te brengen. Door de antistatische uitvoering van greep en toevoerleiding voldoet de soldeerbout aan alle vereisten van de EGB-veiligheid.

## 3. Ingebruikneming

Soldeerbout in de veiligheidshouder leggen. Alle brandbare voorwerpen uit de buurt van het soldeerwerk具il具ig具 verwijderen. De aansluitstekker (7) in de voedingseenheid steken en vergrendelen. Aan de voedingseenheid de gewenste temperatuur instellen. Na het verstrijken van de benodigde opwarmingstijd de soldeerpunkt van een beetje soldeersel voorzien.

## 4. Potentiaalvereffening

Een gewenste potentiaalvereffening met de soldeerpunkt kan via de gebruikte voedingseenheid tot stand gebracht worden. De aansluitmogelijkheden van een potentiaalvereffeningsleiding zijn in de gebruiksaanwijzing van de voedingseenheid beschreven.

## 5. Werkwijze

### Puntwissel

- Soldeerpunkt horizontaal houden.
- Kartelmoer van de punthuls (2) losdraaien.
- Punthuls (2) naar voren toe aftrekken.
- De soldeerpunkt bevindt zich nu los in de punthuls.

### Opgelet verbrandingsgevaar!

Ook na het uitschakelen resp. het uitnemen heeft de soldeerpunkt/de verwarmingsstempel nog enige tijd nodig om af te koelen.

Het hete soldeerpunkt/meetpunkt niet op de reinigingsspons of kunststof oppervlakken leggen of afkoelen.

Bij het gebruik van meerdere soldeerpunkttypen wordt aangeraden om soldeerpunkt (1) en punthuls (2) samen als snel wisselsysteem te gebruiken.

Antistatische kunststoffen zijn ter vermindering van statische ladingen van geleide vulstoffen voorzien. Daardoor zijn ook de isolerende eigenschappen van het kunststof verminderd. Er mogen geen werkzaamheden aan onder spanning staande delen uitgevoerd worden.

De gebruiksaanwijzing van de gebruikte voedingseenheid is aanvullend bij deze gebruiksaanwijzing van toepassing.

## 6. Toebehoren

Soldeerpunten afbeelding LT-tips zie pagina 21 - 24.

**Technische wijzigingen voorbehouden!**

### Technische gegevens

Aansluitspanning:	24 V
Vermogen:	80 W
Opwarmingstijd:	ca. 10 sec. (50°C - -350°C)
Max. temp.:	450°C

Aansluitbaar aan alle 80W voedingseenheden met elektronische regeling.

Grazie per la fiducia accordataci acquistando lo microbrasatore stilo saldante MPR 80. È una stazione ad aria calda rispetto dei più severi requisiti di qualità, così da garantire un funzionamento perfetto dell'apparecchio.



## 1. Attenzione!

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere accuratamente queste Istruzioni per l'uso e le Norme di sicurezza allelegate. La mancata osservanza delle norme di sicurezza può causare pericolo per la vita e la salute.

Il costruttore non è responsabile per un uso dell'apparecchio diverso da quello previsto nelle presenti Istruzioni per l'uso né per eventuali modifiche non autorizzate.

### Sicurezza

- Riporre lo stilo brasatore sempre nel suo supporto originale.
- Tenere l'utensile di brasatura lontano da qualsiasi oggetto infiammabile.
- Indossare idonei indumenti protettivi. Pericolo di incendio da stagno liquido.
- Non lasciare mai inosservato lo stilo brasatore caldo.
- Non lavorare su pezzi sotto tensione.

## 2. Descrizione

Il microbrasatore Weller MPR 80 si contraddistingue per la sua esecuzione ergonomica dotata di un elemento riscaldatore mobile. Grazie a tale elemento da 80 W particolarmente potente è possibile raggiungere velocissimamente e con grande precisione la temperatura di brasatura. L'angolo dell'elemento riscaldatore mobile può essere modificato di 40° allentando la vite di arresto (5). Insieme alla forma snella e il semplice cambio della punta questo brasatore può essere usato in maniera universale sia per lavori di brasatura estremamente precisi che per lavori in cui è richiesta un'alta potenza termica.

Con l'integrato conduttore per la compensazione di potenziale vi è la possibilità di realizzare sulla punta di brasatura la compensazione di potenziale desiderata. Grazie all'esecuzione antistatica dell'impugnatura e del cavo lo stilo per brasatura soddisfa tutti i requisiti della sicurezza EGB.

## 3. Messa in esercizio

Appoggiare lo stilo brasatore nel supporto di sicurezza. Tenere lontano dal brasatore tutti gli oggetti infiammabili. Inserire la spina di collegamento (7) nell'unità di alimentazione e arrestarvela. Impostare sull'unità di alimentazione la temperatura desiderata. Allo scadere del necessario tempo di riscaldamento coprire con dello stagno la punta.

## 4. Equalizzazione del potenziale

Attraverso l'apparecchio di alimentazione utilizzato è possibile realizzare una compensazione di potenziale sulla punta di brasatura. Le possibilità di collegamento di un cavo per la compensazione di potenziale sono descritte nel manuale d'uso dell'unità di alimentazione.

## 5. Consigli per l'utilizzo dello stilo

### Sostituzione della punta

- Tenere in posizione orizzontale lo stilo brasatore.
- Allentare il dado zigrinato della bussola della punta (2).
- Estrarre in avanti la bussola della punta (2).
- Ora la punta di brasatura si trova allentata nella bussola della punta.

### Prudenza: Pericolo di ustioni!

Anche dopo lo spegnimento ovvero l'estrazione, punta di saldatura in piega ancora un po' di tempo per raffreddarsi completamente.

Non posizionare la punta di saldatura calda e/ il sensore di misura sulla spugna di pulizia o su superfici in plastica

Nel caso vengano utilizzati numerosi tipi di punte si raccomanda di utilizzare la punta di saldatura (1) e la bussola per la punta (2) insieme a mo' di sistema di cambio rapido.

Le sostanze sintetiche antistatiche sono provviste di imbottiture conduttrici per evitare il formarsi di cariche statiche. In tale maniera vengono ad essere diminuite anche le caratteristiche di isolamento della sostanza sintetica. Ciò significa che non è permesso eseguire lavori su elementi sotto tensione. Oltre alle presenti istruzioni d'uso sono da rispettare anche le istruzioni d'uso dell'unità di alimentazione utilizzata.

## 6. Accessori

Per l'immagine punte LT vedere a pagina 21 - 24.

**Con riserva di modifiche tecniche!**

### Dati tecnici

Tensione di collegamento:	24 V
Potenza:	80 W
Tempo di riscaldamento:	ca. 10 sec. (50°C-350°C)
Temperatura massima:	450°C
Collegabile a tutte le unità di alimentazione da 80 W dotate di regolazione elettronica.	

Thank you for placing your trust in our company by purchasing the Weller micro-solderer MPR 80. Production was based on stringent quality requirements which guarantee the perfect operation of the device.



## 1. Caution!

Please read these Operating Instructions and the attached Safety Information carefully prior to initial operation. Failure to observe the safety regulations results in a risk to life and limb.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from misuse of the machine or unauthorised alterations.

### Safety Informations

- Always place the soldering iron in the original holder.
- Remove all inflammable objects from the proximity of the hot soldering tool.
- Use suitable protective clothing. Risk of burns from liquid solder.
- Never leave the hot soldering iron unsupervised.
- Never work on voltage-carrying parts.

## 2. Description

The Weller micro-soldering device MPR 80 features ergonomic design in addition to a movable heating element. Thanks to the highly efficient 80W heating element, the soldering temperature is reached precisely and with lightning speed. The angle of the movable heating element can be modified by up to 40° by releasing the retention screw (5). With its slender form and simple changing of the soldering tip, this soldering device is suitable for universal application, from extremely fine soldering operations to work with increased heat demand.

With an integrated grounding connector, there is the possibility for a grounding of the solder bit if required. The anti-static handle and cables mean that the soldering iron satisfies all requirements of the EGB safety.

## 3. placing into Operation

Place the soldering iron in the safety holder. Remove all flammable articles from around the soldering iron. Plug and lock the connector (7) into the supply unit. Set the required temperature on the supply unit. Wet the soldering bit with solder once it has heated up.

## 4. Equipotential Bonding

If required, an grounding of the soldering bit can be created via the supply unit. The connection possibilities for grounding are described in the instructions for the supply unit.

## 5. Information for Operation

### Changing soldering bits

- hold soldering iron horizontal.
- loosen the knurled nut around the bit-sleeve (2).
- pull the bit-sleeve (2) towards the front.
- the soldering bit now sits loosely in the sleeve.

### Caution, risk of burns!

Even after switch off or removal, the soldering tip needs some time to cool down.

Do not place the hot soldering iron bit or knife point on the cleaning sponge or plastic surfaces.

When using a number of different solder bits, it is recommended that the soldering bit and sleeve are used together as a quick change system.

Anti-static plastics containing conducting fillers are used to prevent static charge build-up. This also means that the insulating properties of the plastic are reduced. No work should be undertaken on articles which are live, or at high voltage. The instructions for the use of the supply unit are valid in addition to these here.

## 6. Accessories

Soldering bits figure LT-Tips see page 21 - 24.

**Subject to technical change without notice!**

### Specifications

Connecting voltage:	24V
Power:	80 W
Warm up time:	approx. 10 sec. (50°C - 350 °C)
Max. temperature:	450 °C
Can be connected to any 80 W power supply unit with electronic control.	

Tack för köpet av Weller Micro-lödkolven MPR 80 och visat förtroende. Vid tillverkningen har mycket stränga kvalitetskrav tillämpats för att säkerställa en klanderfri apparatfunktion.



## 1. Observera!

Läs noggrant igenom denna bruksanvisning och bifogade säkerhetsanvisningar innan du sätter apparaten i drift. Det är livsfarligt att inte följa säkerhetsföreskrifterna.

Tillverkaren ansvarar inte för användningar som avviker från bruksanvisningen, samt för egenmäktiga förändringar.

### Säkerhetsanvisningar

- Lägg alltid lödkolven i originalhållaren.
- Ta bort alla brännbara föremål från lödverktygets omedelbara närhet.
- Använd lämpliga skyddskläder. Fara för förbränning genom flytande lödtenn.
- Lämna aldrig den varma lödkolven utan tillsyn.
- Arbeta inte med detaljer som står under spänning.

## 2. Beskrivning

Wellers Mikro-lödkolven MPR 80 har ergonomisk utformning och ett rörligt värmeelement. Värmeelementets effekt är på hela 80 W, så lödtemperaturen uppnås blixtsnabbt och exakt. Vinkeln på det rörliga värmeelementet kan ställas in upp till 40°. Lossa bara låsskruven (5). Den slanka konstruktionen och de smidiga spetsbytena gör att lödkolven passar för universalanvändning från extrem finlödning till lödning med stora värmebehov.

Den inbyggda potentialutjämningsledaren gör att lödspetsen kan potentialutjämnas. Tack vare den antistatiska utformningen av handtag och sladd, så uppfyller lödkolven samtliga krav för EGB-säkerhet.

## 3. Idrigtagning

Ställ lödkolven i stället. Ta bort allt brännbart runt löpennan. Anslut kontakten (7) till matningsenheten och lås den. Ställ in den temperatur du vill ha på matningsenheten. När lödspeten är uppvärmd, lägg på lite lödtenn.

## 4. Potentialutjämning

Det går att potentialutjämna lödspetsen via matningsenheten. Hur du ansluter potentialutjämningsledaren kan du läsa om i matningsenhetens bruksanvisning.

## 5. Arbetstips

### Spetsbyte

- Håll lödkolven vågrätt.
- Lossa den räfflade muttern till spetsens fästhylsa (2).
- Dra av spetsens fästhylsa (2) framåt.
- Lödspeten är nu lös i fästhylsan.

### Varning! Risk för brännskador!

Det tar ett slag efter att du slagit av respektive tagit ut lödspeten/brännmärkaren innan den svalnat.

Lägg inte den heta lödspeten resp. mätspetsen på rengöringsvätskan eller på plastytor.

Använder du flera lödspetstyper, rekommenderar vi att du använder lödspets (1) och fästhylsa (2) tillsammans som ett snabbytessystem.

Antistatisk plast innehåller ledande fyllmaterial som förhindrar att det bildas statiska urladdningar. Det minskar emellertid plastens isolerande egenskaper. Utför aldrig arbeten på spänningssatta delar.

Matningsenhetens bruksanvisning är ett komplement till den här bruksanvisningen.

## 6. Tillbehör

Lödspetsbild LT-tips, se sid.21 - 24.

### Med förbehåll för tekniska ändringar!

#### Tekniska data

Märkspänning:	24 V
Effekt:	80 W
Uppvärmningstid:	ca 10 s (50°C-350°C)
Maxtemp.:	450°C
Kan anslutas till alla 80 W-matningar med elektronisk styrning.	

Muchas gracias por la confianza al comprar la microsoldadora estándar MPR 80 de Weller. Para la fabricación de este aparato se han aplicado unas normas de calidad muy exigentes que garantizan un correcto funcionamiento del mismo.



## 1. Atención!

Lea detenidamente el manual de instrucciones y las normas de seguridad adjuntas antes de poner en funcionamiento el aparato. Si incumple las normas de seguridad corre el riesgo de sufrir importantes lesiones físicas o incluso mortales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por una utilización diferente a la descrita en el manual de instrucciones, así como por modificaciones arbitrarias.

### Normas de seguridad

- Colocar el soldador siempre en el soporte original.
- Retirar todos los materiales inflamables que estén cerca del soldador.
- Utilizar prendas de vestir de protección. Peligro de sufrir quemaduras por la manipulación de estaño líquido.
- Mantener el soldador siempre controlado.
- No trabaje con piezas que estén bajo tensión.

## 2. Descripción

El microsoldador Weller MPR 80 se distingue por su diseño ergonómico y su resistencia móvil. La potente resistencia de 80 W de potencia le permite alcanzar la temperatura de soldar de forma precisa y extremadamente rápida. El ángulo de la resistencia móvil se puede ajustar 40° una vez aflojado el tornillo de fijación (5). Su reducido diseño y la sencillez del cambio de punta permiten utilizar esta punta de soldar de forma universal, desde los trabajos más precisos hasta aquellos que requieren mayor temperatura. Gracias a la incorporación de un conector equipotencial es posible compensar el potencial con respecto a la punta de soldar. El soldador cumple todos los requisitos de seguridad EGB gracias a las propiedades antiestáticas del mango y del cable de alimentación.

## 3. Puesta en funcionamiento

Colocar el soldador siempre en el soporte de seguridad.

Retirar todos los materiales inflamables que estén cerca. Introducir el enchufe (7) en la unidad de alimentación y fijar su posición. Ajustar la temperatura deseada en la unidad de alimentación. Una vez transcurrido el tiempo de calentamiento necesario aplicar un poco de estaño a la punta de soldar.

## 4. Compensación de potencial

Es posible establecer una conexión equipotencial con respecto a la punta de soldar a través del equipo de alimentación utilizado. Las posibilidades de conectar un conector equipotencial están descritas en el manual de instrucciones de la unidad de alimentación.

## 5. Modo operativo

### Cambio de punta

- Mantener el soldador en posición horizontal.
- Soltar la tuerca moleteada del casquillo de sujeción (2).
- Retirar el casquillo de sujeción (2) desplazándolo hacia delante.
- La punta de soldar quedará suelta en el casquillo de sujeción.

### ¡Atención existe peligro de sufrir quemaduras!

La punta de soldar necesita algún tiempo para enfriarse incluso después de desconectar el soldador.

No colocar ni dejar enfriar la punta de soldar (o medir) caliente sobre la esponja u objetos de plástico.

Si utiliza varios tipos de punta de soldar, es recomendable utilizar la punta de soldar (1) y el casquillo de sujeción (2) para poder cambiar las puntas con rapidez.

Los materiales plásticos antiestáticos contienen sustancias de relleno conductoras para impedir que se puedan producir cargas estáticas. De esta forma también quedan mermadas las propiedades aislantes del material plástico. Está prohibido realizar trabajos en piezas o componentes que estén bajo tensión eléctrica.

Además de estas instrucciones consultar el manual de instrucciones de la unidad de alimentación.

## 6. Accesorios

Puntas de soldar, figuras, consejos, véase la página 21 -24.

Sujeto a modificaciones técnicas!

### Datos técnicos

Tensión de alimentación:	24 V
Potencia:	80 W
Tiempo de calentamiento:	aprox. 10 seg. (50°C-350°C)
Temperatura máx.:	450°C
Conectable a todas las unidades de alimentación de 80W con regulación electrónica.	

Vi takker Dem for den tiltro, De viser os ved at købe denne Weller Mikroloddekolbe MPR 80. Der stilles strenge kvalitetskrav til produktionen for at sikre, at apparatet fungerer korrekt.



## 1. Bemærk!

Før i brugtagning bedes De læse denne brugsvejledning nøje igennem. Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes, kan der være fare for kvæstelser med døden til følge.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå som følge af, at apparatet anvendes til andre formål end anført i brugsanvisningen eller egenmægtigt ændres.

### Sikkerhedshenvisninger

- Loddekolben placeres altid i den originale opbevaring.
- Alle antændelige genstande i nærheden af det varme loddeværktøj bør fjernes.
- Der skal anvendes tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning. Fare for forbrænding gennem flydende loddetin.
- Den varme loddekolbe bør aldrig efterlades uden opsyn.
- De bør ikke arbejde ved dele, som står under spænding.

## 2. Beskrivelse

Weller Microloddekolbe MPR 80 er kendtegnet ved sit ergonomiske design med bevægeligt varmeelement. Det meget effektfulde 80W-varmeelement sørger for lynhurtig og præcis opnåelse af loddetemperaturen. Vinklen for det bevægelige varmeelement kan drejes 40° ved at løsne låseskruen (5). Det slanke design kombineret med en simpel spidsuds-kiftning betyder, at denne universalloddekolbe kan anvendes bredt - lige fra ekstremt fine loddearbejder til dem med behov for stor varme.

En integreret potentialudligning giver mulighed for at etablere den ønskede potentialudligning til loddespidsen. Gennem det antistatiske håndtag og tilførselsledninger opfylder loddekolben EFS's krav om sikkerhed.

## 3. Ibrugtagning

Placer loddekolben i sikkerhedsopbevaringen. Alle brændbare genstande fjernes fra loddeværktøjet. Stikket (7) sættes i forsyningensheden og låses. Den ønskede temperatur ind

stilles på forsyningensheden. Påfør loddespidsen en smule loddemiddel, når opvarmingsfasen er overstået.

## 4. Potentialudligning

Den ønskede potentialudligning til loddespidsen kan etableres via den valgte forsyningensheden. Tilslutningsmulighederne for en potentialudligningsledning er beskrevet i betjeningsvejledningen til forsyningensheden.

## 5. Arbejdsanvisninger

### Udkiftning af spidser

- loddekolben holdes vandret.
- fingermøtrikkerne til fastspænding af spidserne (2) løsnes.
- spidsholderen (2) trækkes af.
- loddespidsen er nu placeret løst i spidsholderen.

### Pas på: fare for forbrænding!

Selv efter at apparaturet er slukket, skal man indregne noget tid til at loddespids og varmestempel kan køle ned.

Den varme loddespids eller målespids må ikke aflægges på rensesvampen eller overflader af kunststof.

Hvis der anvendes flere typer loddespider, anbefales det at benytte loddespids (1) og spidsholder (2) samlet til hurtig udkiftning.

Antistatiske kunststoffer er forsynet med ledende fyldstoffer, for således at undgå statiske ladninger. Derved forringes samtidig kunststoffs isolerende egenskaber. Der må ikke arbejdes på dele, som står under spænding.

Betjeningsvejledningen til den valgte forsyningensheden skal ses som supplement til denne betjeningsvejledning.

## 6. Tilbehør

Loddespider billede LT-tips se side 21 -24.

### Forbehold for tekniske ændringer!

#### Tekniske data

Indgangsspænding:	24 V
Effekt:	80 W
Opvarmningstid:	ca. 10 sek. (50°C-350°C)
Maks. temp.:	450°C
Kan tilsluttes alle 80W-forsyningensheder med elektronisk regulering.	

Agradecemos a confiança demonstrada pela sua aquisição do micro-ferro de soldar Weller MPR 80. O fabrico baseou-se nas mais rigorosas exigências de qualidade, ficando assim assegurado um funcionamento correcto do aparelho.



## 1. Atenção!

Antes de colocar o aparelho em funcionamento leia com atenção este manual de instruções. No caso de incumprimento das regras de segurança existe o perigo de ferimentos e de morte.

No caso de uma utilização divergente à indicada no Manual de instruções, bem como no caso de modificações não autorizadas, o fabricante não aceita qualquer responsabilidade.

### Indicações de segurança

- Pousar o ferro de soldar sempre no descanso original.
- Remover todos os objectos inflamáveis das imediações da ferramenta de solda.
- Utilizar vestuário de protecção adequado. Perigo de queimaduras pelo estanho de solda fundido.
- Nunca deixar o ferro de soldar sem supervisão.
- Nunca trabalhe em componentes sob tensão.

## 2. Descrição

O micro-ferro de soldar MPR 80 da Weller prima pela sua construção ergonómica com um elemento térmico móvel. A temperatura de solda é atingida com precisão e rapidíssimamente, devido ao elemento térmico de 80W especialmente potente. Após desapertar o parafuso de fixação (5), o ângulo do elemento térmico móvel pode ser regulado em 40°. Em conjunto com a forma construtiva delgada e a fácil substituição das pontas, este ferro de soldar pode ser utilizado universalmente, em trabalhos de solda extremamente finos até às tarefas com necessidades de calor acrescidas. Em conjunto com um cabo de compensação de potência integrado existe a possibilidade de realizar a compensação de potência pretendida para a ponta de solda. Com a concepção antiestática do punho e do cabo, o ferro de soldar cumpre todos os requisitos da Segurança EGB.

## 3. Colocação em funcionamento

Pousar o ferro de soldar no descanso de segurança. Remover

todos os objectos inflamáveis das imediações da ferramenta de solda. Inserir a ficha (7) de ligação na unidade de alimentação e bloqueá-la. Regular na unidade de alimentação a temperatura pretendida. Após decorrido o tempo de aquecimento necessário, aplicar um pouco de solda à ponta de solda.

## 4. Compensação de potência

A compensação de potência pretendida, relativamente à ponta de solda, pode ser efectuada mediante a unidade de alimentação utilizada. As possibilidades de ligação do cabo de compensação de potência encontram-se descritas no manual de instruções da unidade de alimentação.

## 5. Instruções de trabalho

### Substituição das pontas

- Manter o ferro de soldar numa posição horizontal.
- Desapertar a porca serrilhada da manga da ponta (2).
- Retirar a manga da ponta (2), puxando-a para a frente.
- Agora, a ponta de solda encontra-se solta na manga da ponta.

### Cuidado: Risco de queimadura!

Mesmo após o desligamento ou a remoção, a ponta de solda / o cunho térmico precisa ainda algum tempo para arrefecer.

Nunca pousar ou arrefecer a ponta de solda quente ou a ponta de medição na esponja para limpeza ou em superfícies de material sintético.

Em caso da utilização de vários tipos de pontas de solda, recomenda-se a utilização em conjunto da ponta de solda (1) e da manga da ponta (2) como sistema de mudança rápida. Para evitar cargas estáticas, os materiais sintéticos antiestáticos estão equipados com materiais de enchimento condutores. Desta forma serão reduzidas também as características isolantes do material sintético. Não devem ser efectuados quaisquer trabalhos em componentes sob tensão.

O manual de instruções da unidade de alimentação utilizada é válido como suplemento ao presente manual de instruções.

## 6. Acessórios

Para as figuras das pontas de solda LT, consulte a página 21 -24.

**Reservado o direito a alterações técnicas!**

### Dados técnicos

Tensão de ligação:	24 V
Potência:	80 W
Tempo de aquecimento:	cerca de 10 seg. (50°C-350°C)
Temp. máx.:	450°C
Pode ser ligado em todas as unidades de alimentação de 80W com regulação electrónica.	

Kiitämme sinua osoittamastasi luottamuksesta ostettuasi Weller Micro-juottokolville MPR 80. Valmistuksen perustana on ollut tiukat laatuvaatimukset, jotka varmistavat laitteen virheettömän toiminnan.



## 1. Huomio!

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käytönnottoa. Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi johtaa loukkaantumisiin tai hengenvaaraan.

Valmistaja ei ota vastuuta muista käyttöohjeista poikkeavaista käytöstä tai omavaltaisesti suoritetuista muutoksista.

### Turvallisuusohjeet

- Laita juottokolvi aina alkuperäiseen pidikkeeseen.
- Ota kaikki helpostipalavat esineet kuuman juottimen läheisyydestä pois.
- Käytä sopivia suojaravusteita. Nestemäinen juottotina aiheuttaa palovammojen vaaran.
- Älä jätä kuumaa juottokolvia ilman valvontaa.
- Älä tee töitä jännitteenalaisilla osilla.

## 2. Kuvaus

Weller Micro-juottokolville MPR 80:lle on ominaista sen ergonomisen rakennuksen ja liikuvaltaa kuumennuselementti. Juottolämpötila saavutetaan tarkasti ja salamannopeasti erityisen suorituskykyisen 80 W:n kuumennuselementin ansiosta. Liikkuvan kuumennuselementin kulmaa voidaan siirtää 40° pysäytysruuvin (5) irrotuksen jälkeen. Yhdessä sen kapean rakenteen ja helpon kärjen vahdon kanssa juottokolvia voidaan käyttää moniin tarkoituksiin erittäin hienoista juottotoistä töihin, joiden lämmöntarve on suuri. Integroidulla potentiaalintasausjohdolla on mahdollista laata haluamasi potentiaalintasaus juottokärkeen. Kahvan ja johdon antistaattisen rakenteen ansiosta juottokolvi täyttää kaikki EGB-turvallisuuden vaatimukset.

## 3. Käyttöönotto

Laita juottokolvi turvapidikkeeseen. Ota kaikki helpostipalavat esineet juottimen läheisyydestä pois. Pistä liittäntäpistoke (7) syöttöyksikköön ja lukitse se. Säädä haluamasi lämpötila syöttöyksiköstä. Kun tarvittava kuumennusaika on kulunut, kostuta juottokärki juotteella.

## 4. Potentiaalintasaus

Haluamasi potentiaalin tasaus juottokärkeen voidaan laatia käytetyn syöttöyksikön avulla. Potentiaalin tasausjohdon liittäntämahdollisuudet on kuvattu syöttöyksikön käyttöohjeissa.

## 5. Työohjeet

### Kärjen vaihto

- Pidä juottokolvia vaakasuorassa.
- Irrota kärkiholkin (2) pyydetty mutteri.
- Vedä kärkiholkkia (2) eteenpäin irti.
- Juottokärki on nyt irrallaan kärkiholkissa.

### Varovasti Palovammojen vaara!

Myös sammuttamisen tai poiston jälkeen juottokärki /kuumennusmäntä tarvitsee jonkin aikaa jäähtyäkseen.

Älä laita kuumaa juottokärkeä tai mittauskärkeä puhdistusien tai muovinpintojen päälle.

Käytettäessä useampia juottokärkityypejä, on suositeltavaa käyttää juottokärkeä (1) ja kärkiholkkia (2) yhdessä nopeana vaihtojärjestelmänä.

Antistaattiset muovit on varustettu johtavilla täyttöaineilla staattisten latausten estämiseksi. Siten muovin eristysomaisuudet ovat myös pienentyneet. Älä tee töitä jännitteenalaisilla osilla.

Käytetyn syöttöyksikön käyttöohjeet täydentävät tätä käyttöohjetta.

## 6. Tarvikkeet

Juottokärjet kuva vihjeet katso sivu 21 - 24.

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!**

### Tekniset tiedot

Liittäjäjännite:	24 V
Teho:	80 W
Kuumennusaika:	n. 10 sek. (50°C-350°C)
Maks. lämpöt.:	450°C
Voidaan liittää kaikkiin 80W:n syöttöyksiköihin, joissa on sähkösaätö.	

## ΕΛΛΗΝΙΚ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχατε, αγοράζοντας το έμβολο συγκόλλησης Micro MPR 80 της Weller. Κατά την κατασκευή τηρήθηκαν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία της συσκευής.



### 1. Προσοχή!

Πριν τη θέση σε λειτουργία της συσκευής διαβάστε παρακαλώ προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των κανονισμών ασφαλείας υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την αρτιμέλειά σας.

Για κάθε άλλη χρήση, που αποκλίνει από τις οδηγίες λειτουργίας, καθώς και σε περίπτωση αυθαίρετης μετατροπής, δεν αναλαμβάνεται από την πλευρά του κατασκευαστή καμία ευθύνη.

#### Υποδείξεις ασφαλείας

- Εναποθέτετε το έμβολο συγκόλλησης πάντοτε στη γνήσια βάση εναπόθεσης.
- Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά από το καυτό εργαλείο συγκόλλησης.
- Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Κίνδυνος εγκαύματος από τον υγρό κασσίτερο κόλλησης (καλά).
- Μην αφήνετε ποτέ το καυτό έμβολο συγκόλλησης χωρίς επιτήρηση.
- Μην εργάζεστε σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.

### 2. Περιγραφή

Το μικροέμβολο συγκόλλησης MPR 80 της Weller χαρακτηρίζεται από την εργονομική του κατασκευή με ένα κινητό θερμαντικό στοιχείο. Χάρη στο ιδιαίτερα υψηλής απόδοσης θερμαντικό στοιχείο 80 W επιτυγχάνεται με ακρίβεια για ταχύτατα η θερμοκρασία συγκόλλησης. Η γωνία του κινητού θερμαντικού στοιχείου μπορεί να ρυθμιστεί κατά 40°, λύνοντας τη βίδα σταθεροποίησης (5). Λόγω της λεπτής του κατασκευής και της απλής αλλαγής της ακίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το έμβολο συγκόλλησης γενικά για τις εξαιρετικά λεπτές εργασίες συγκόλλησης μέχρι και τις εργασίες με αυξημένη απαίτηση θερμότητας.

Με έναν ενσωματωμένο αγωγό εξίσωσης δυναμικού υπάρχει η δυνατότητα της αποκατάστασης μιας επιθυμητής εξίσωσης δυναμικού στην ακίδα συγκόλλησης. Χάρη στην αντιστατική κατασκευή της λαβής και του αγωγού τροφοδοσίας πληροί το έμβολο συγκόλλησης όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας EGB

(ηλεκτροστατικά κινδυνεύοντα δομοστοιχεία).

### 3. Θέση σε λειτουργία

Εναποθέτετε το έμβολο συγκόλλησης στη βάση εναπόθεσης ασφαλείας. Απομακρύνετε όλα τα εύφλεκτα αντικείμενα κοντά από το εργαλείο συγκόλλησης. Τοποθετήστε το φις σύνδεσης (7) στο τροφοδοτικό και ασφαλίστε το. Ρυθμίστε στο τροφοδοτικό την επιθυμητή θερμοκρασία. Μετά το πέρας του απαιτούμενου χρόνου θέρμανσης προσθέτετε στην ακίδα συγκόλλησης λίγο συγκόλλητικό κράμα (καλά).

### 4. Εξίσωση δυναμικού

Μια επιθυμητή εξίσωση δυναμικού με την ακίδα συγκόλλησης μπορεί να αποκατασταθεί μέσω του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού. Οι δυνατότητες σύνδεσης ενός αγωγού εξίσωσης δυναμικού περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας της μονάδας παροχής.

### 5. Υποδείξεις εργασίας

#### Αλλαγή ακίδας

- Κρατήστε το έμβολο συγκόλλησης οριζόντια.
- Λύστε το ρικνώτο παξιμάδι στο δακτυλίδι της ακίδας (2).
- Αφαιρέστε το δακτυλίδι της ακίδας (2) προς τα εμπρός.
- Η ακίδα συγκόλλησης βρίσκονται τώρα χαλαρή στο δακτυλίδι της ακίδας.

#### Προσοχή κίνδυνος εγκαύματος!

Ακόμα και μετά την απενεργοποίηση ή αντίστοιχα την απομάκρυνση η ακίδα συγκόλλησης / ή μήτρα θέρμανσης χρειάζεται ακόμα λίγο χρόνο για να κρυώσει.

Μην αποθέστε την καυτή ακίδα συγκόλλησης ή την ακίδα μέτρησης πάνω στο σφουγγάρι καθαρισμού ή σε πλαστικές επιφάνειες.

Σε περίπτωση χρήσης περισσότερων τύπων ακίδων συγκόλλησης, συνίσταται να χρησιμοποιείτε την ακίδα συγκόλλησης (1) και το δακτυλίδι της ακίδας (2) μαζί ως γρήγορο σύστημα αλλαγής.

Για την παρεμπόδιση των στατικών φορτίων τα αντιστατικά συνθετικά υλικά είναι εφοδιασμένα με αγώγιμα υλικά. Έτοιμωνονται επίσης και οι ιδιότητες μόνωσης του συνθετικού υλικού. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.

Οι οδηγίες λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου τροφοδοτικού συμπληρώνουν αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

### 6. Εξαρτήματα

Εικόνα ακίδων συγκόλλησης LT βλέπε στη σελίδα 21 - 24.

Με επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών!

#### Τεχνικά στοιχεία

Τάση σύνδεσης:	24 V
Ισχύς:	80 W
Χρόνος θέρμανσης:	περίπου 10 δευτ. (50°C-350°C)
Μέγιστη θερμοκρασία:	450°C
Δυνατότητα σύνδεσης σε όλα τα τροφοδοτικά 80 W με ηλεκτρονική ρύθμιση.	

Weller Micro Lehim kalemi MPR 80 havyasını satın almakla, bize göstermiş olduğunuz güven için çok teşekkür ederiz. Üretim sırasında cihazın kusursuz olarak çalışmasını güvenceye alan en sıkı kalite talepleri temel alınmıştır.



## 1. Dikkat!

Aleti çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu çok dikkatli okuyunuz. Emniyet talimatlarına uyulmaması durumunda hayatı tehdite söz konusu olabilir.

Kullanım kılavuzundan sapan kullanımda ve kendi başınıza yaptığından değişikliklerde, üretici tarafından hiç bir sorumluluk üstlenilmez.

### Güvenlik uyarıları

- Lehim havyasını daima orijinal altlığına koynuz.
- Yanma tehlikesi olan tüm objeleri sıcak havyanın yakınından uzaklaştırınız.
- Yanabilir tüm objeleri sıcak havyanın çevresinden uzaklaştırınız. Sıvı lehimden dolayı yanma tehlikesi .
- Sıcak havyayı asla denetimsiz bir şekilde bırakmayın.
- Gerilim altında duran parçalarda çalışma yapmayın.

## 2. Tanım

Weller Micro havyasının MPR 80 en büyük özelliği, hareketli bir ısıtma elemanı olan ergonomik tasarımdır. Özellikle 80 W'lık güçlü ısıtma elemanı sayesinde lehim sıcaklığına hassas ve çok hızlı bir şekilde ulaşılır. Hareketli ısıtma elemanın açısı kilitleme vidasını (5) çözüldükten sonra yaklaşık 40° kadar ayarlanabilir. İnce yapısı ve basit uç değişimi dolayı çok hassas lehim çalışmalarında kullanıldığı gibi çok fazla ısısı gerektiren yerlerde de kullanılır.

Entegre edilmiş bir potansiyel dengeleme hattı yardımıyla havya ucu için istenilen bir potansiyel dengeleme olanağı elde etmek mümkündür. Antistatik tutamak ve besleme kablosu havyanın ASB güvenliği ile ilgili tüm havya taleplerini yerine getirir.

## 3. Devreye alma

Havya, emniyet altlığına konulmalıdır. Yanma tehlikesi olan tüm objeleri havyanın yakınından uzaklaştırınız. Bağlantı soketi (7) besleme ünitesine takılmalı ve kilitlenmelidir. Besleme ünitesinde istenilen ısı ayarlanması gereklidir. Gerekli ısıtma

süresinin bitiminden sonra havya ucuna biraz lehim sürülmeli dir.

## 4. Potansiyel dengelemesi

Havya ucu için istenilen potansiyel dengelemesi, kullanılan besleme cihazı vasıtıyla oluşturulabilir. Potansiyel dengeleme hattının bağlantı olasılıkları, besleme ünitesinin kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

## 5. Çalışma uyarıları

### Uç değişimi

- Havya dik olarak tutulmalıdır.
- Uç kovanının (2) tırtıklı somunu çözülmelidir.
- Uç kovası (2) öne doğru çekilmelidir.
- Havya ucu uç kovanında gevşek bulunmaktadır.

### Dikkat yanma tehlikesi!

Kapatma işleminden sonra veya dışarı çıkarılmasında havya ucu / sıcak mühürün soğuması için biraz zaman gereklidir.

Kızgınlık havya ucu veya ölçme ucu, temizleme süngerinin üzerine veya plastik yüzeylere konulmamalıdır.

Birçok havya ucu tipinin kullanımında havya ucu (1) ve uç kovanının (2) beraber olarak hızlı değiştirme sistemi olarak kullanılması önerilmektedir.

Antistatik plastikler, statik yüklenmelerin önüne geçmek için iletken dolum maddeleri ile donatılmıştır. Böylelikle plastikin izolasyon özellikleri de azaltılmıştır. Gerilim altında duran parçalarda hiçbir çalışma yapılmamalıdır.

Kullanılan besleme ünitesinin kullanım kılavuzu, bu kılavuzu tamamlamak için geçerlidir.

## 6. Aksesuar

Havya uçları resmi LT-Tipler bkz. Sayfa 21 - 24.

### Teknik değişikliklerin hakkı saklıdır!

#### Teknik bilgiler

Bağlantı gerilimi:	24 V
Güç:	80 W
Isıtma süresi:	yak. 10 san. (50°C - -350°C)
Azami sıcaklık.:	450°C
Elektronik ayarlı tüm 80W besleme ünitelerine bağlanabilir.	

## Česky

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením Mikropáječka Weller MPR 80. Při výrobě bylo dbáno na nejprsnější požadavky na kvalitu, které zaručují spolehlivou funkci nářadí.



### 1. Pozor!

Před uvedením nářadí do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití. Při nedodržení bezpečnostních předpisů hrozí nebezpečí ohrožení zdraví nebo života.

Při použití, které neodpovídá provoznímu návodu, nebo při svévolných změnách nepřebírá výrobce zodpovědnost.

#### Bezpečnostní pokyny

- Páječku vždy odkládejte do originálního bezpečnostního stojánku.
- Odstraňte z blízkosti horké páječky všechny hořlaviny.
- Používejte vhodný ochranný oděv. Nebezpečí popálení tekutým pájecím círem.
- Horkou páječku nenechávejte nikdy bez dozoru.
- Nepájejte díly, které jsou pod napětím.

### 2. Popis

Mikropáječka Weller MPR 80 se vyznačuje ergonomickou konstrukcí s pohyblivým topným článkem. Díky zvlášť výkonnému 80W topnému článku lze bleskurychle dosáhnout přesné pájecí teploty. Úhel pohyblivého topného článku lze po uvolnění aretačního šroubu (5) přestavovat v rozsahu 40°. Pro to vše, spolu se štíhlou konstrukcí a snadnou výměnou pájecího hrotu, nalézá tato páječka univerzální použití, od úloh vyžadujících mimorádnou jemnost, až po úlohy vyžadující zvýšený přestup tepla.

Integrované vedení k vyrovnaní potenciálů umožňuje žádoucí vyrovnaní potenciálů pájecího hrotu. Antistatickým provedením rukojeti a přívodu splňuje páječka všechny bezpečnostní požadavky Evropského odborového svazu.

### 3. Uvedení do provozu

Odložte páječku do bezpečnostního stojánku. Odstraňte z blízkosti páječky všechny hořlaviny. Zasuňte přípojnou vidlici (7) do napájecí jednotky a zajistěte ji. Nastavte na napájecí jednotce požadovanou teplotu. Po uplynutí doby ohřevu pocípujte pájecí hrot menším množstvím cínu.

### 4. Vyrovnaní potenciálů

Požadované vyrovnaní potenciálu pájecího hrotu může být realizováno přes použité napájecí zařízení. Možnosti zapojení vodiče pro vyrovnaní potenciálů jsou popsány v návodu k použití napájecí jednotky.

### 5. Pracovní pokyny

#### Výměna pájecího hrotu

- Páječku držte vodorovně.
- Uvolněte rýhovanou matici upínací objímky pájecího hrotu (2).
- Upínací objímkou pájecího hrotu (2) stáhněte dopředu.
- Pájecí hrot je nyní v upínací objímce volný.

#### Pozor na nebezpečí popálení!

I po vypnutí, případně výjmutí, potřebuje pájecí hrot / vypalovací cejch ještě nějakou dobu k vychladnutí.

Horký pájecí hrot, příp. měřící hrot, neodkládejte na čisticí houbičku ani na plastové povrchy.

Při použití více typů pájecích hrotů se doporučuje používat pájecí hrot (1) a upínací objímku (2) dohromady, jako rychlý systém výměny.

Aby nedocházelo k hromadění statického náboje, obsahuje antistatické plasty vodivá plnidla. Tím se také snižují izolační vlastnosti plastu. Na dílech, které jsou pod napětím, se nesmí provádět žádné práce.

Provozní návod použité napájecí jednotky doplňuje tento návod.

### 6. Příslušenství

Vyobrazení pájecích hrotů LT-Tips viz str.21 - 24.

**Technické změny vyhrazeny!**

#### Technické údaje

Napájecí napětí:	24 V
Vkon:	80 W
Doba ohfieu:	cca 10 s (50 °C-350 °C)
Max. tepl.:	450 °C
Připojitelna na všechny 80W napájecí jednotky s elektronickou regulací.	

Dziękujemy za zaufanie okazane nam przy Mikrolutownicą Weller MPR 80. Za podstawę produkcji przyjęto surowe wymogi jakościowe, które gwarantują poprawne działanie urządzenia.



## 1. Uwaga!

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia.

Za inne, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi użytkowanie lutownicy oraz samowolne zmiany w urządzeniu producent nie ponosi odpowiedzialności.

### Wskazówki bezpieczeństwa

- Lutownicę zawsze odkładać na firmową podstawkę.
- W pobliżu rozgrzanego narzędzia lutowniczego nie mogą znajdować się żadne łatwopalne przedmioty.
- Korzystać z właściwej odzieży ochronnej. Niebezpieczeństwo poparzenia płynną cyną lutowniczą.
- Nie pozostawiać rozgrzanej lutownicy bez nadzoru.
- Nie pracować przy elementach będących pod napięciem.

## 2. Opis

Mikrolutownica Weller MPR 80 wyróżnia się ergonomiczną konstrukcją wraz z ruchomym elementem grzejnym. Dzięki szczególnie wydajnemu elementowi grzejnemu o mocy 80 W, temperatura lutownicza osiągana jest błyskawicznie szybko i precyzyjnie. Po zluzowaniu śruby ustawiającej (5), można zmienić kąt położenia ruchomego elementu grzejnego o ok. 40°. Dzięki wąskiej konstrukcji oraz prostej wymianie grotu, możliwe jest zastosowanie tej lutownicy do szczególnie precyzyjnych prac lutowniczych oraz prac o dużym zapotrzebowaniu ciepła.

Zintegrowany przewód wyrównania potencjału pozwala na uzyskanie żądanego wyrównania potencjału względem grotu lutowniczego. Antystatyczne właściwości uchwytu i przewodów gwarantują spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa EGB.

## 3. Uruchomienie

Położyć lutownicę na podstawce zabezpieczającej. W pobliżu lutownicy nie mogą znajdować się żadne łatwopalne przedmioty. Podłączyć wtyczkę przyłączeniową (7) do instalacji zasilającej i zablokować. Przy instalacji zasilającej ustawić żądaną temperaturę. Po upływie wymaganego czasu nagrzewania należy nanieść na grot niewielką ilość lutu.

## 4. Wyrównanie potencjału

Żądane wyrównanie potencjału względem grotu lutowniczego można uzyskać poprzez stosowaną jednostkę zasilającą. Możliwości podłączania przewodu wyrównania potencjału opisano w instrukcji obsługi jednostki zasilającej.

## 5. Wskazówki dot. pracy

### Wymiana grotu

- Lutownicę przytrzymać w pozycji poziomej.
- Poluzować nakrętkę radełkową przy tulei grotu (2).
- Ściągnąć do przodu tuleję grotu (2).
- Grot lutowniczy osadzony jest teraz luźno w tulei.

### Ostrożnie: Niebezpieczeństwo poparzenia!

Nawet po wyłączeniu lub wyjęciu grotu lutownicy / stempel grzejny potrzebuje trochę czasu, aby się ochłodzić.

Nie wolno odkładać rozgrzanego grotu lutowniczego lub grotu pomiarowego na gąbce do czyszczenia lub na powierzchniach z tworzywa sztucznego.

Używając wielu typów grotu lutowniczego, zaleca się stosowanie grotu (1) i tulei (2) jako kompletnego systemu do szybkiej wymiany.

Antystatyczne tworzywa sztuczne wypełnione zostały substancjami przewodzącymi, co pozwala zapobiec powstaniu ładunków elektrostatycznych. Powoduje to również zmniejszenie właściwości izolacyjnych tworzywa. Nie wolno przeprowadzać jakichkolwiek prac przy elementach będących pod napięciem.

Instrukcja obsługi jednostki zasilającej, stanowi uzupełnienie do niniejszej instrukcji obsługi lutownicy.

## 6. Akcesoria

Ilustracje grotów lutowniczych i porady LT patrz na stronie 21 - 24.

### Zmiany techniczne zastrzeżone!

#### Dane techniczne

Napięcie przyłączeniowe:	24 V
Moc:	80 W
Czas nagrzewania:	ok. 10 sek. (50°C-350°C)
Maks. temp.:	450°C

Możliwość podłączania do wszystkich 80W jednostek zasilających wyposażonych w układ regulacji elektronicznej.

## Magyar

Köszönjük a Weller MPR 80 Micro forrasztópáka megvásárlásával irányunkban mutatott bizalmát. A gyártás során a legszigorúbb minőségi követelményeket vettük alapul, ami biztosítja a készülék kifogástalan működését.

## 1. Figyelem!

Kérjük, a készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa át ezt az üzemeltetési útmutatót. A biztonsági előírások figyelmen kívül hagyása baleset- és életveszélyt jelent.

Más, az üzemeltetési utasítástól eltérő használatért, valamint önkényes változtatás esetén, a gyártó nem vállalja a felelősséget.

### Biztonsági utasítások

- A forrasztópákat helyezze mindenkorra a korábbi tárolóból.
- Távolítsa el minden gyűlékony tárgyat a forró forrasztószerszám közeléből.
- Használjon alkalmas védőoltózettel. Égésveszély a folyékony forrasztón miatt.
- A forró forrasztópákkal soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne dolgozzon feszültség alatt álló alkatrészekben.

## 2. Leírás

A Weller MPR 80 Micro forrasztópáka ergonomikus felépítéssel és mozgatható fűtőelemmel tűnik ki. A kimagasló teljesítőképességgel 80 wattos fűtőelem segítségével villámgyorsan és pontosan elérhető a kívánt forrasztási hőmérséklet. A mozgatható fűtőelem munkaszögét a rögzítőcsavar (5) kioldását követően 40° fokkal lehet változtatni. Karcsú alakjával és forrasztócsúcs egyszerű cseréjével általánosan használható a rendkívül finom forrasztási munkáktól kezdve a magas hőigényű forrasztási munkákig.

Integrált potenciálkiegyenlítő vezeték biztosítja igény esetén a forrasztócsúcsnak képesti potenciálkiegyenlítés megalapozásának lehetőségét. A markolat és a betápláló vezeték antisztatikus kivitelezésével a forrasztópáka minden EGB-biztonsági követelményének eleget tesz.

## 3. Üzembevétel

Tegye a forrasztópákat a biztonsági tárolóból. Távolítsa el

minden gyűlékony tárgyat a forrasztópáka közeléből. Dugja be a csatlakozódugót (7) a tápegységbe és reteszelje. Allitsa be a tápegységen a kívánt hőmérsékletet. A szükséges felfűtési idő letelte után nedvesítse meg a forrasztócsúcsot egy kevés forraszanyaggal.

## 4. Potenciálkiegyenlítés

A forrasztócsúcsnak képesti kívánt potenciálkiegyenlítés az alkalmazott tápegységen keresztül valósítható meg. A potenciálkiegyenlítő vezeték csatlakoztatási lehetőségei a tápegység üzemeltetési útmutatójában vannak leírva.

## 5. Útmutató a munkához

### A forrasztócsúcs cseréje

- Tartsa vízszintesen a forrasztópákat.
- Oldja a csúcshüvelyt (2) rögzítő recés anyát.
- Húzza le előre mozgatva a csúcshüvelyt (2).
- A forrasztócsúcs most kilazítva helyezkedik el a csúcshüvelyben.

### Vigyázat: égésveszély!

A kikapcsolás, illetve a kivétel után is szükséges a forrasztócsúcs / fűtőbélgyeget még kis ideig hűteni.

Nehelyezze a forró forrasztócsúcsot illetve mérőcsúcsot tisztítószívacsra vagy műanyagfelületre.

Több forrasztócsúcs használatakor ajánlatos a forrasztócsúcsot (1) és a csúcshüvelyt (2) együtt, gyors csererendszerként használni.

Antisztatikus műanyagok vezetőképes töltőanyaggal vannak ellátva a statikus feltöltődés kialakulásának elkerülésére. Ezáltal azonban a műanyag szigetelőképessége csökken. Tilos feszültség alatt álló alkatrészekben munkát végezni.

Az alkalmazott tápegység kezelési útmutatója ezen kezeli útmutató kiegészítéseként érvényes.

## 6. Tartozékok

Forrasztócsúcs ábra alacsony hőmérsékletű tippek, lásd 21 - 24. oldal

### A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!

#### Műszaki adatok

Bekötő feszültség:	24 V
Teljesítmény:	80 W
Felfűtési idő:	kb. 10 s (50°C - -350°C)
Max. hőm.:	450°C
Csatlakoztatható minden 80 wattos, elektronikus szabályzással ellátott tápegységhöz.	

Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili zakúpením Mikrospájkovačka Weller MPR 80. Pri jej výrobe boli dodržané náročné požiadavky na kvalitu, ktoré zaručujú bezchybné fungovanie zariadenia.



## 1. Pozor!

Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítejte návod na používanie. Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov hrozí nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Pri použití, ktoré sa líši od návodu na obsluhu, ako aj pri svojovoľných zmenách, nepreberá výrobca zodpovednosť.

### Bezpečnostné pokyny

- Spájkovačku vždy odkladajte do originálneho odkladacieho stojana.
- Z blízkosti spájkovačky odstráňte všetky horľavé predmety.
- Používajte vhodný ochranný odev. Nebezpečenstvo popálenia roztaženým cínom.
- Horúcemu spájkovačku nikdy neponechávajte bez dozoru.
- Nepracujte na častiach, ktoré sú pod napäťom.

## 2. Opis

Mikrospájkovačka Weller MPR 80 sa vyznačuje ergonomickou konštrukciou s pohyblivým vyhrievacím článkom. Vďaka obzvlášť výkonnému 80 W vyhrievaciemu článku je možné bleskurýchlo dosiahnuť presnú spájkovaciu teplotu. Uhol pohyblivého vyhrievacieho článku je možné po uvoľnení aretačnej skrutky (5) prestavať v rozsahu 40°. Pre toto všetko, spolu so štíhlou konštrukciou a jednoduchou výmenou spájkovacieho hrotu, má tato spájkovačka univerzálné použitie, od úloh vyžadujúcich mimoriadnu jemnosť, až po úlohy vyžadujúce zvýšený prestop tepla. Integrované vedenie na vyrovnanie potenciálov umožňuje vytvoriť požadované vyrovnanie potenciálov voči spájkovaciemu hrotu. Antistatickým vyhotovením rukoväte a prívodu splňuje spájkovačka všetky bezpečnostné požiadavky Európskeho odborového zväzu (EGB).

## 3. Uvedenie do prevádzky

Spájkovačku odložte do bezpečnostného odkladacieho stojana. Z blízkosti spájkovačky odstráňte všetky horľavé predmety. Pripájací konektor (7) zasuňte do napájacej jednotky a zaistite. Na napájacej jednotke nastavte požadovanú teplotu. Po uplynutí doby ohrevu pocinujte pájací hrot menším množstvom cínu.

## 4. Vyrovnanie potenciálov

Požadované vyrovnanie potenciálov voči spájkovaciemu hrotu môže byť realizované cez použitú napájaciú jednotku. Možnosti zapojenia vodiča pre vyrovnanie potenciálov sú popísané v návode na obsluhu napájacej jednotky.

## 5. Pracovné pokyny

### Výmena hrotov

- Spájkovačku držte vodorovne.
- Uvoľnite ryhovanú maticu upínacej objímky spájkovacieho hrotu (2).
- Upínaciu objímku spájkovacieho hrotu (2) stiahnite dopredu.
- Spájkovací hrot je momentálne v upínacej objímkе voľný.

### Pozor na nebezpečenstvo popálenia!

Spájkovací hrot / vyhrievací razník i po vypnutí, resp. po vytiahnutí vyžaduje ešte určitý čas na ochladenie.

Horúci spájkovací hrot, príp. merací hrot, neodkladajte na čistiacu hubu ani na plastové povrchy.

Na použitie viacerých typov spájkovacích hrotov sa odporúča spájkovací hrot (1) a upínaciu objímku (2) spolu, ako rýchly systém výmeny. Aby nedochádzalo k hromadeniu statického náboja, obsahujú antistatické plasty vodivé plniace látky. Tým sa zníži aj izolačné vlastnosti plastu. Na častiach, ktoré sú pod napäťom, sa nesmú vykonávať žiadne práce.

Návod na obsluhu použitej napájacej jednotky tvorí platnú súčasť tohto návodu na používanie.

## 6. Príslušenstvo

Zobrazenie spájkovacích hrotov LT-Tips pozri str.21 - 24.

**Technické zmeny vyhradené!**

### Technické parametre

Sieťové napätie:	24 V
Výkon:	80 W
Doba ohrevu:	cca 10 s (50 °C - 350 °C)
Max. tepl.:	450 °C

Pripojiteľná na všetky 80 W napájacie jednotky s elektronickou reguláciou.

## Slovenščina

Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali z nakupom Mikro spajkalnika Weller MPR 80. Med izdelavo so bili uporabljeni najzahtevnejši kakovostni standardi, ki zagotavljajo brezhibno funkcijo naprave.



### 1. Pozor!

Prosimo, da pred prvo uporabo naprave pozorno preberete ta navodila za uporabo. Z neupoštevanjem varnostnih navodil lahko ogrozite zdravje in življenje.

Proizvajalec ne prevzema jamstva za uporabo, ki se razlikuje od opisane v navodilih za uporabo, kakor tudi za samovoljne spremembe.

#### Varnostna navodila

- Spajkalnik odlagajte v originalni odlagalnik.
- Vse gorljive predmete odstranite iz okolice segretega spajkalnika.
- Uporabljajte primerno zaščitno obleko. Tekoči cin za spajkanje vas lahko opeče.
- Segretega spajkalnika ne puščajte brez nadzora.
- Ne obdelujte delov, ki so pod napetostjo.

## 2. Tehnični opis

Mikro spajkalnika Weller MPR 80 se odlikuje z ergonomsko konstrukcijo in premičnim grelnim elementom. S posebej zmogljivim grelnim elementom moči 80 W se natančno in bliskovito doseže temperatura spajkanja. Kot premičnega grelnega elementa je po odvitiu zapornega vijaka (5) mogoče nastaviti v območju 40°. V kombinaciji z vtipkovo obliko in možnostjo enostavne menjave konice je ta spajkalnik univerzalno uporaben za različna dela, od izjemno finega spajkanja pa do spajkanja, pri katerem je potrebno več toplotne.

Integriran vodnik za izenačevanje potenciala omogoča izenačitev potenciala glede na spajkalno konico. Spajkalnik izpoljuje vse zahteve varnostnih predpisov EGB zahvaljujoč antistatični izvedbi ročaja in dovodnega kabla.

## 3. Pred uporabo

Odložite spajkalnik v varovalni odlagalnik. Odstranite vse gorljive predmete iz okolice spajkalnika. Vtaknite priključni vtič (7) v napajalno enoto in ga zaklenite. Nastavite želeno

temperaturo na napajalni enoti. Po izteku potrebnega časa segrevanja nekoliko omočite spajkalno konico s spajko.

## 4. Izenačevanje potenciala

Izenačevanje potenciala glede na spajkalno konico omogoča napajalna enota. Možnosti priklopa vodnika za izenačevanje potenciala so opisane v navodilih za uporabo napajalne enote.

## 5. Navodila za delo

### Menjava spajkalne konice

- Držite spajkalnik v vodoravnem položaju.
- Popustite narebričeno matico puše konice (2).
- Povlecite pušo konico (2) naprej in jo snemite.
- Spajkalna konica je zdaj prosta v puši konice.

### Previdno - nevarnost opeklin!

Konica / ogrevani pестиč potrebujejo po izklopu oziroma odstranitvi nekaj časa, da se ohladita.

Vroče spajkalne konice oz. merilne konice ne odlagajte na čistilno gobo ali na plastične površine.

Pri uporabi več različnih spajkalnih konic priporočamo, da uporabljate spajkalno konico (1) in pušo (2) v kompletu za hitro menjavo.

Antistatični umetni materiali so napolnjeni s prevodnim polnilom, ki preprečuje nabiranje statičnega naboja. Izolacijske sposobnosti umetnega materiala so zato poslabšane. Ne izvajajte nobenih del na komponentah, ki so pod napetostjo.

Ta navodila za uporabo uporabljajte v kombinaciji z navodili za uporabo napajalne enote.

## 6. Pribor

Za slike spajkalnih konic LT glejte stran 21 - 24.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!**

### Tehnični podatki

Priklicučna napetost: 24 V

Moč: 80 W

Čas segrevanja: pribl. 10 sekund (50°C-350°C)

Maks. temp.: 450°C

Možnost priklopa na vse napajalne enote moči 80 W z elektronsko regulacijo.

Täname teil meile Welleri mikrojootekolbi MPR 80 ostuga osutatud usalduse eest. Seadme valmistamisel on järgitud kõige rangemaid kvaliteedinõudeid, mis kindlustavad selle laitmatu töö.



## 1. Tähelepanu!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege palun tähelepanelikult läbi see kasutusjuhend! Ohutuseeskirjade eiramine on ohtlik teie tervisele ja elule.

Teistsuguse, sellest kasutusjuhendist erineva kasutamise korral, samuti omavolilise ümberehitamise korral valmista jatehas endale vastutust ei võta.

### Ohutusjuhised

- Asetage jootekolb alati originaalhoidikusse.
- Eemaldage kuuma jootekolvi lähedusest kõik süttivad esemed.
- Kasutage sobivat kaitseriietust. Vedel jootetina võib tekitada põletusohtu.
- Ärge kunagi jätkage kuuma jootekolbi ilma järelevalveta.
- Ärge töötage pinge all olevate detailidega!

## 2. Kirjeldus

Welleri mikrojootekolbi MPR 80 iseloomustab ergonomiline konstruktsioon koos liikuva kütteelemendiga. Tänu eriti võimsale 80W kütteelemendile saavutatakse jootetemperatuur täpselt ja silmapilkiselt. Liigutatava kütteelemendi nurka on pärast kinnituskruvi (5) vabastamist võimalik muuta 40° võrra. See saleda kujuga ja lihtsale vahetatava otsikuga jootekolb sobib universaalseks kasutamiseks alates ekstreemselt täpsetest joontitest kuni suurendatud soojustarbega jootetöödeni.

Jooteotsiku potentsiaali on võimalik soovitud määral ühtlustrada integreeritud potentsiaalide ühtlustusjuhtme abil. Tänu käepideme ja juhtme antistaatilisele ehitusele vastab see jootekolb kõikidele EGB ohutusnõuetele.

## 3. Kasutuselevõtt

Asetage jootekolb ohutushoidikusse. Eemaldage jootekolvi lähedusest kõik süttivad esemed. Ühendage ühenduspistik (7) toiteplokiga ja lukustage. Seadistage toiteploki soovitav temperatuur. Pärast vajaliku ülessoojenemisaja

mõõdumist niisutage jooteotsikut pisut joodisega.

## 4. Potentsiaalide ühtlustamine

Soovitud potentsiaalide ühtlustamist jooteotsikul saab teostada kasutatava toiteploki abil. Potentsiaalide ühtlustusjuhtme ühendusvõimalusi on kirjeldatud toiteploki kasutusjuhendis.

## 5. Tööjuhised

### Otsiku vahetamine

- Hoidke jootekolbi horisontaalselt.
- Keerake otsikuhülsi (2) rihvelmutter lahti.
- Tõmmake otsikuhülsi (2) suunaga ettepoole maha.
- Jooteotsik asub otsiku hülsis nüüd lahtiselt.

### Ettevaatust Põletusoht!

Ka pärast väljalülitamist või väljavõtmist vajab jooteotsik / kuumutustempel veel veidi aega jahtumiseks.

Ärge asetage kuuma jooteotsikut või mõõteotsikut puhatuskäsnale või plastmasspindadele!

Mitut tüüpi jooteotsikute kasutamisel on soovitatav kasutada jooteotsikut (1) ja otsikuhülli (2) üheskoos kiirvahetussüsteemina.

Antistaatilised plastmassid on staatlisse laengute vältimeks varustatud elektrit juhtivate täitematerjalidega. See vähendab ka plastmassi isoleerivaaid omadusi. Töötamine pinge all olevate detailidega ei ole lubatud!

Selle kasutusjuhendi juurde kuulub täiendavalt ka kasutava toiteploki kasutusjuhend.

## 6. Lisavarustus

Jooteotsikud Joonis LT nõuandeid vt lk 21 - 24.

### Tehnilised muudatused võimalikud!

#### Tehnilised andmed

Tööpinge:	24 V
Võimsus:	80 W
Soojenemisaeg:	umbes 10 sek (50°C-350°C)
Max temp.:	450 °C
Ühendatav kõikide 80W elektroonilise juhimissüsteemiga toiteplakkide külge.	

## Lietuviškai

Dėkojame, kad parodėte pasitikėjimą pirkdami „Weller“ mikrolituoklis MPR 80. Gaminat šį prietaisą buvo laikomasi griežiausią kokybės reikalavimų, užtikrinančių nepriekaištingą jo veikimą.



## 1. Dėmesio!

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Nesilaikantiems saugos reikalavimų gresia pavojus sveikatai ir gyvybei.

Jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijoje aprašytą paskirtį ir kas nors savavalškai keičiama, gamintojas už pasekmes neatsako.

### Saugos reikalavimai

- Lituoklį visuomet dėkite tik į originalų dėklą.
- Arti karšto litavimo įrankio nelaikykite degių daiktų.
- Apsirenkite tinkamais apsauginiais drabužiais. Priešingu atveju galima nusideginti skystu lydmetaliu.
- Karšto lituoklio niekuomet nepalikite be priežiūros.
- Nedirbkite prie dalių, kuriomis teka elektros srovė.

## 2. Aprašymas

„Weller“ mikrolituoklis MPR 80 – tai ergonomiškos konstrukcijos lituoklis su judančiu kaitinimo elementu. Ypač galingas 80 W kaitinimo elementas leidžia tiksliai ir labai greitai pasiekti litavimo temperatūrą. Judančio kaitinimo elemento kampa, atleidus fiksavimo varžą (5), galima reguliuoti 40° ribose. Šį siauros konstrukcijos lituoklį su lengvai keičiamu antgalium galima universaliai naudoti nuo ypac didelio tikslumo iki daug šilumos energijos reikalaujantiems darbams.

Prietaise yra potencialų išlyginimo laidas, todėl pagal poreikį galima išlyginti potencialų skirtumus ties lituoklio antgaliu. Turėdamas antistatinę rankeną ir antistatinį laidą, lituoklis atitinka visus elektrostatinės saugos reikalavimus.

## 3. Pradedant naudotis

Lituoklį įstatykite į apsauginį dėklą. Patraukite nuo lituoklio visus degius daiktus. Į maitinimo bloką įkiškite ir užfiksuo- kite kištuką (7). Maitinimo bloke nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Pakankamai įkaitusio lituoklio antgalį pavilgy- kite lydmetalyste.

## 4. Potencialų išlyginimas

Potencialus ties lituoklio antgaliu pagal poreikius galima išlyginti su naudojamu maitinimo bloku. Potencialų išlyginimo galimybės aprašytos maitinimo bloko naudojimo instrukcijoje.

## 5. Darbo nurodymai

### Antgalio keitimasis

- Laikykite lituoklį horizontaliai.
- Atleiskite antgalio jvorę (2) veržlę.
- Į priejį numaukite antgalio jvorę (2).
- Taip antgalis atsilaisvins jvorėje.

### Atsargiai! Nenusideginkite!

Išjungus lituoklį ar išėmus antgalį, jam dar reikia laiko atvėsti.

Karšto lituoklio arba matavimo antgalio nedékite ant valy- mui skirtos kempinės arba plastikinių paviršių.

Naudojant kelių tipų antgalius, rekomenduojame antgalį (1) ir jvorę (2) naudoti kartu kaip sparčiojo keitimo sistemą. Tam, kad nesusidarytų statiniai krūviai, antistatiniai plasti- kai užpildyti laidžiomis medžiagomis. Dėl to suprastėja plastiko izoliacinės savybės. Draudžiama dirbtis prie dalių, kuriomis teka elektros srovė.

Kartu su šia naudojimo instrukcija galioja naudojamo mai- tinimo bloko instrukcija.

## 6. Priedai

Lituoklio antgalų pav., patarimai žr. 21 - 24. psl.

### Galimi techniniai pakeitimai!

#### Techniniai duomenys

Įtampa:	24 V
Galingumas:	80 W
Įkaitimo laikas:	apie 10 sek. (50°C - 350°C)
Maks. temp.:	450°C
Jungiamas prie visų 80 W maitinimo blokų su elektroniniu valdymu.	

Pateicamies jums par mums izrādīto uzticību, iegādājoties Weller Micro lodāmurs MPR 80. Ražošanas laikā ievēroja visstingrākās kvalitātes prasības, lai garantētu iekārtas nevainojamu darbību.



## 1. Uzmanību!

Pirms sākat lietot ierīci, noteikti izlasiet šo lietošanas instrukciju. Šo drošības noteikumu neievērošana apdraud veselību un dzīvību.

Par lietošanu, kas neatbilst lietošanas instrukcijā norādītajai, kā arī par patvaīgām izmaiņām, ražotājs atbildību neuzņemas.

### Drošības norādes

- Vienmēr novietojiet lodāmuru tikai uz oriģinālā paliktņa.
- Nodrošiniet, lai karsta lodāmura tuvumā neatrastos degoši priekšmeti.
- Lietojiet piemērotu aizsargapgārbu. Pastāv risks apdedzināties ar karstu lodalvu.
- Nekādā gadījumā neatstājiet karstu lodāmuru bez uzraudzības.
- Neveiciet lodēšanas darbus iekārtām, kas pieslēgtas strāvai.

## 2. Apraksts

Weller Micro lodāmurs MPR80 ir īpašs, jo tam ir ergonomiska konstrukcija un kustīgs sildīšanas elements. Ar īpaši jaudīgo 80W sildīšanas elementu tas lodēšanas temperatūru sasniedz precīzi un vienā mirklī. Kustīgā sildīšanas elementa leņķis pēc fiksēšanas skrūves (5) atbrīvošanas ir pāriestatāms par 40°. Tā slaidās formas un vienkāršas uzgaļu nomaiņas dēļ šis lodāmurs ir lietojams universāli - no ļoti smalkiem lodēšanas darbiem līdz tādiem, kur nepieciešams papildu siltums. Ar integrētu potenciālu izlīdzināšanas vadību var iestatīt vēlamo lodēšanas uzgaļa potenciāla izlīdzinājumu. Lodāmurs, kura rokturi un vadojumi ir izmantots antistatisks materiāls, atbilst visām Eiropas arodbiedrību savienības prasībām.

## 3. Lietošanas uzsākšana

Novietojiet lodāmuru uz drošības paliktņa. Lodēšanas instrumenta tuvumā neatstājiet degošus priekšmetus. Iespriaudit pieslēguma spraudni (7) barošanas vienībā un fiksējiet to. Barošanas vienībai iestatiet vēlamo temperatūru. Kad ir beidzies uzsilšanas laiks, mazliet iemērciet lodāmuru alvā.

## 4. Potenciāla izlīdzināšana

Nepieciešamo lodāmura uzgaļa potenciālu izlīdzinājumu var iestatīt ar lietojamo barošanas iekārtu. Potenciālu izlīdzināšanas pieslēgšanas iespējas ir aprakstītas barošanas vienības lietošanas pamācībā.

## 5. Norādes darbam

### Lodēšanas uzgaļu nomaiņa

- Turiet lodāmuru horizontāli.
- Atskrūvējiet uzgaļa ietvara skrūvi (2).
- Noņemiet uzgaļa ietvaru (2), velcot to uz priekšu.
- Tagad lodāmura uzgalis brīvi atrodas uzgaļa čaulā.

### Uzmanību, var apdedzināties!

Arī pēc izslēgšanas vai izņemšanas lodāmura uzgalim / sildelementam vēl kādu brīdi ir jāatdziest.

Karsto lodāmura uzgalī vai mērutzgalī aizliegts novietot uz tīrišanas švammes vai plastmasas virsmas.

Lietojot vairākas lodāmura smailes, kā ātru nomaiņas sistēmu iесakām lietot lodāmura uzgalī (1) un uzgaļa ietvaru (2).

Lai izvairītos no statiskās uzlādes, antistatiskās plastmasas detaļas ir piepildītas ar strāvu vadošiem materiāliem. Tādējādi samazinās mākslīgo vielu izolējošās īpašības. Strāvai pieslēgtām detaļām nedrīkst veikt nekādus darbus.

Izmantotās barošanas vienības ekspluatācijas instrukcija ir derīga papildus šai ekspluatācijas instrukcijai.

## 6. Piedernerumi

Lodāmura uzgaļa attēls, LT tips, skatiet lappus 21 - 24.



**Saglabājam tiesības veikt tehniskas izmaiņas!**

### Tehniskie dati




Pieslēguma spriegums:	24 V
Jauda:	80 W
Uzsilšanas laiks:	aptuveni 10 sekundes (50°C-350°C)
Maks. temp.:	450°C
Pieslēdzams visām 80W barošanas iekārtām ar elektronisko regulēšanu.	

Soldering Tips




**LT- Spitzen für WSP 80**  
**Soldering Tips for WSP 80**

Bestell-Nr. Order-No.	Modell Model	Beschreibung. Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	005 44 437 99	LT H Meisselform Chisel	0,8 mm	0,4 mm	11,5 mm
	005 44 430 99	LT HHPB Meisselform* Chisel*	0,8 mm	0,4 mm	11,5 mm
	005 44 403 00	LT A Meisselform Chisel	1,6 mm	0,7 mm	11,5 mm
	005 44 431 99	LT AHPB Meisselform* Chisel*	1,6 mm	0,7 mm	11,5 mm
	005 44 470 00	LT ALF Meisselform** Chisel**	1,6 mm	0,7 mm	11,5 mm
	005 44 405 00	LT B Meisselform Chisel	2,4 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 432 99	LT BHPB Meisselform* Chisel*	2,4 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 446 00	LT BLF Meisselform** Chisel**	2,4 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 407 00	LT C Meisselform Chisel	3,2 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 447 00	LT CLF Meisselform** Chisel**	3,2 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 409 00	LT D Meisselform Chisel	4,6 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 448 00	LT DLF Meisselform** Chisel**	4,6 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 483 00	LT DHPB Meisselform* Chisel*	4,6 mm	0,8 mm	11,5 mm
	005 44 413 00	LT K Meisselform lang Chisel long	1,2 mm	0,4 mm	19,0 mm
	005 44 414 00	LT L Meisselform lang Chisel long	2,0 mm	1,0 mm	19,0 mm
	005 44 476 00	LT LLF Meisselform lang** Chisel long**	2,0 mm	1,0 mm	19,0 mm
	005 44 415 00	LT M Meisselform lang Chisel long	3,2 mm	1,2 mm	19,0 mm
	005 44 477 00	LT MLF Meisselform lang** Chisel long**	3,2 mm	1,2 mm	19,0 mm
	005 44 420 99	LT HX Meisselform gebogen Chisel bent	0,8 mm	0,4 mm	16,5 mm
	005 44 443 00	LT ALX Meisselform gebogen Chisel bent	1,6 mm	0,7 mm	16,5 mm
	005 44 442 00	LT BX Meisselform gebogen Chisel bent	2,4 mm	0,8 mm	16,5 mm
	005 44 469 00	LT MXLF Meisselform gebogen** Chisel bent**	3,2 mm	0,8 mm	16,5 mm

**Soldering Tips**

Bestell-Nr. Order-No	Modell Model	Beschreibung. Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	005 44 427 00	LT AX Meisselform gebogen 30° Chisel bent 30°	1,6 mm	0,8 mm	12,5 mm
	005 44 480 00	LT AXLF Meisselform gebogen** Chisel bent**	1,6 mm	0,8 mm	12,5 mm
	005 44 436 99	LT 1S Rundform schlank Round slim	Ø 0,2 mm	1,6 mm	13,0 mm
	005 44 435 99	LT 1 Rundform Round	Ø 0,25 mm		12,0 mm
	005 44 404 00	LT AS Rundform Round	Ø 1,6 mm		12,0 mm
	005 44 471 00	LT ASLF Rundform** Round**	Ø 1,6 mm		12,0 mm
	005 44 411 00	LT CS Rundform Round	Ø 3,2 mm		12,0 mm
	005 44 474 00	LT CSLF Rundform** Round**	Ø 3,2 mm		12,0 mm
	005 44 426 99	LT 1SLX Rundform schlank gebogen Round slim bent	Ø 2,0 mm	0,4 mm	20,5 mm
	005 44 428 00	LT 4X Rundform gebogen 30° Round bent 30°	Ø 1,2 mm	0,4 mm	15,0 mm
	005 44 425 99	LT 1X Rundform gebogen 30° Round bent 30°	Ø 2,0 mm	0,4 mm	11,0 mm
	005 44 439 99	LT 4 Rundform abgeschrägt 45° schlank Round sloped 45° slim	Ø 1,2 mm		13,5 mm
	005 44 408 00	LT F Rundform abgeschrägt 45° Round sloped 45°	Ø 1,2 mm		11,0 mm
	005 44 444 00 LT BB	Rundform abgeschrägt 45° lang Round slopes 45° long	2,4 mm	4,0 mm	16,5 mm
	005 44 472 00 LT BBLF	Rundform abgeschrägt 45° lang** Round sloped 45° long**	2,4 mm	4,0 mm	17,0 mm
	005 44 445 00 LT CC	Rundform abgeschrägt 45° lang Round sloped 45° long	3,2 mm	6,0 mm	16,0 mm
	005 44 473 00 LT CCLF	Rundform abgeschrägt 45° lang** Round sloped 45° long**	3,2 mm	6,0 mm	16,2 mm
	005 44 478 00 LT DDLF	Rundform abgeschrägt 45° lang** Round sloped 45° long**	4,6 mm	6,0 mm	19,0 mm

### Soldering Tips

Bestell-Nr. Order-No	Modell Model	Beschreibung. Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	005 44 423 99	LT 1L Konisch lang Concial long	Ø 0,2 mm		19,0 mm
	005 44 406 99	LT S Konisch lang Conical long	Ø 0,4 mm		19,0 mm
	005 44 482 00	LT TLF Konisch lang** Conical long**	Ø 0,6 mm		19,0 mm
	005 44 481 00	LT OLF Konisch lang** Conical long**	Ø 0,8 mm		19,0 mm
	005 44 424 99	LT 1LX Konisch lang gebogen Conical long bent Ø 0,2 mm			24,0 mm
	005 44 410 00	LT GW Lotdepotspitze 45° Ø 2,3 mm Gull wing 45°		3,2 mm	17,0 mm
	005 44 475 00	LT GWLF Lotdepotspitze 45°** Ø 2,3 mm Gull wing 45°**		3,2 mm	17,0 mm
	005 44 479 00 LT KNLF	Messerspitze** 6,2 mm Soldering knife tip**			16,0 mm
	005 44 416 00	LT Messspitze für Thermoelement Ø 0,5 mm LT Measuring tip for thermo element Ø 0,5 mm			
	005 44 449 99	LT Einschraubspitze mit M4 Außengewinde LT Screw in tip with M4 outside thread			

\* HPB Lot = für Lote mit hohem Bleiateil



\*\* Herkömmliche Lötpitzen können auch mit bleifreiem Lot verwendet werden. Allerdings verringert sich physikalisch bedingt die Standzeit. Die neuen „LF“-Lötpitzen mit doppelter Eisenschicht wirken dem entgegen und eignen sich daher für den Einsatz mit bleifreiem Lot.

\* HPB solder = for solder alloy with high lead content

\*\*The LF soldering tips have thicker layer of iron. This improves the lifetime and makes them ideal of working with lead free solder. Regular soldering tips can be used with lead free solder but it reduces their lifetime for physical reasons.

## SMD Lötspitzen für WSP 80

## SMD Soldering Tips for WSP 80

Bestell-Nr./Modell Order-No./Model	Beschreibung. Description	Breite A Width A	Dicke B Length B	Länge C Length C
	LT SMT01 für PAD-Reinigung Blade LT SMT02 für PAD-Reinigung Blade LT SMT03 für PAD-Reinigung Blade	10,4 mm 16,8 mm 20,8 mm	0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm	7,1 mm 7,1 mm 7,1 mm
	LT SMT04 für Chip Slot LT SMT05 für Chip Slot LT SMT06 für Chip Slot LT SMT07 für Chip Slot	1,8 mm 1,5 mm 2,5 mm 2,3 mm	3,4 mm 2,3 mm 1,7 mm 4,5 mm	1,8 mm 1,8 mm 1,4 mm 1,8 mm
	LT SMT08 für DIP Tunnel LT SMT09 für DIP Tunnel LT SMT10 für DIP Tunnel LT SMT11 für DIP Tunnel LT SMT12 für DIP Tunnel LT SMT13 für DIP Tunnel LT SMT14 für DIP Tunnel	4,6 mm 10,4 mm 11,5 mm 13,2 mm 15,8 mm 18,3 mm 18,8 mm	5,1 mm 5,1 mm 6,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,5 mm 9,0 mm	2,3 mm 2,3 mm 2,3 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
	LT SMT15 für PLCC+QFP Quad LT SMT16 für PLCC+QFP Quad LT SMT17 für PLCC+QFP Quad LT SMT18 für PLCC+QFP Quad LT SMT19 für PLCC+QFP Quad LT SMT20 für PLCC+QFP Quad LT SMT21 für PLCC+QFP Quad LT SMT22 für PLCC+QFP Quad	2,7 mm 10,4 mm 12,7 mm 13,7 mm 19,1 mm 23,2 mm 24,5 mm 29,6 mm	7,7 mm 10,4 mm 12,7 mm 8,6 mm 19,1 mm 17,3 mm 24,5 mm 29,6 mm	3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm



## **COOPER** Hand Tools

[www.cooperhandtools.com/europe](http://www.cooperhandtools.com/europe)

**Cooper Tools GmbH**

Carl-Benz-Str. 2  
74354 Besigheim  
Germany  
Tel.: (07143) 580-0  
Fax: (07143) 580-108

**Cooper Tools**

P.O. Box 728  
Apex, NC 27502-0728

Northeast

Phone: 919-362-7540  
Fax: 800-854-5137

**Cooper Tools S.A.S.**

25 Rue Maurice Chevalier BP 46  
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex  
France  
Tél.: (01) 60 18 55 40  
Fax: (01) 64 40 33 05

South

Phone: 919-362-7541  
Fax: 800-854-5139

Midwest

Phone: 919-362-7542  
Fax: 800-854-5138

West Coast (Southwest)

Phone: 919-362-1709  
Fax: 800-546-7312

All other USA inquires

Fax: 800-423-6175

**Cooper Italia S.p.A.**

Viale Europa 80  
20090 Cusago (MI)  
Italy  
Tel.: (02) 90 33 101  
Fax: (02) 90 39 42 31

**Erem S.A.**

8, Rue de la Roselière  
1400 Yverdon les Bains  
Switzerland  
Tél.: (024) 4 26 12 06  
Fax: (024) 4 25 09 77

Weller® is a registered Trademark and registered Design of Cooper Industries Inc.

Copyright by Cooper Tools GmbH, Germany

005 56 572 02 / 10.05